


Electronics Ltd.

<u>datakom@datakom.com.tr</u> ТЕЛ: +90-216 466 84 60 <u>http://www.datakom.com.tr</u> ФАКС: +90-216 364 65 65

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ DKG-705 ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА, РАБОТЫ ПРИ ОТКАЗЕ СЕТИ, С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ С СЕТЬЮ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ДВУХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК



ОСОБЕННОСТИ

Автоматический запуск при отказе сети,

Дистанционный запуск,

Управление двигателем,

. Защита генератора,

Встроенная сигнализация и предупреждения,

Программируемые аналоговые входы: 4,

Программируемые цифровые входы: 8,

Программируемые релейные выходы: 7,

Возможность расширения устройств

ввода/вывода,

ЖК дисплей 4-строчный 20-знаковый,

Индикатор необходимости обслуживания,

Точные среднеквадратические измерения

переменного тока,

Встроенная система тестирования,

Возможность дистанционного запуска,

Статистические счетчики.

Запись событий,

Регулируемые на месте параметры,

Выходы управления регуляторами оборотов

и напряжения,

Бесперебойный переход,

Плавный переход,

Параллельная работа с сетью,

Снижение максимума нагрузки,

Сброс нагрузки,

Работа двух генераторов с распределением нагрузки,

Защита G-59,

Дистанционный контроль (на базе

операционной системы MS-Windows),

Последовательный порт RS-232,

Загрузка ПО через последовательный порт, Выдерживает выключения при запуске,

Герметичная лицевая панель.

ВЕРСИЯ: 01.16 ДАТА: 20-02-2006

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел

- 1. УСТАНОВКА
 - 1.1. Панель управления
 - 1.2. Установка
 - 1.3. Электропроводка
- 2. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА
- 3. ДИСПЛЕИ
 - 3.1. Светодиодные дисплеи
 - 3.2. Цифровой дисплей
 - 3.3. Дисплей запроса на обслуживание
- 4. СИГНАЛЫ
 - 4.1. Сигналы выключения
 - 4.2. Сигналы сброса нагрузки
 - 4.3. Предупреждения / Оповещения
- 5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
 - 5.1. Внешнее включение рабочего режима
 - 5.2. Дистанционное включение
- 6. СИНХРОНИЗАЦИЯ С СЕТЬЮ
 - 6.1 Управление регулятором оборотов
 - 6.2. Управление автоматическим регулятором напряжения
- 7. РЕЖИМЫ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗКИ
 - 7.1 Переход с прерыванием
 - 7.2 Бесперебойный переход
 - 7.3 Плавный переход
- 8. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА С СЕТЬЮ: СНИЖЕНИЕ МАКСИМУМА НАГРУЗКИ
- 9. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ ГЕНЕРАТОРОВ
- 10. ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕТЬЮ
- 11. СБРОС НАГРУЗКИ / ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ
- 12. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ
- 13. ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ
- 14. ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ
- 15. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ
- 16. ОБСЛУЖИВАНИЕ
- 17. ЗАГРУЗКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- 18. ПРОГРАММИРОВАНИЕ
- 19. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
- 20. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
- 21. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 22. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

1. УСТАНОВКА

1.1 Панель управления

Блок DKG-705 представляет собой систему управления и защиты, которая используется в генераторных агрегатах. На 4-х строчный 20-ти знаковый ЖК-дисплей выводится информация о большинстве измеряемых параметров. Система удобна как в эксплуатации, так и в обслуживании. Как правило, нет необходимости в дополнительном программировании, так как заводских установок вполне достаточно. Тем не менее, программируемые параметры позволяют управлять генераторным агрегатом в более полной степени. Программируемые параметры хранятся в энергонезависимой памяти, и вся информация сохраняется даже в случае полного отключения электрического питания.

Измеряемые параметры:

Напряжение сети фаза R до нейтральной Напряжение сети фаза S до нейтральной Напряжение сети фаза T по нейтральной

Напряжение сети фаза T до нейтральной Напряжение сети фаза R-S

Напряжение сети фаза К-5 Напряжение сети фаза S-T Напряжение сети фаза T-R

Ток сети фаза R (дополнительно)

Ток сети фаза S (дополнительно)

Ток сети фаза Т (дополнительно)

Частота сети

КВт сети фаза R (дополнительно)

КВт сети фаза S (дополнительно)

КВт сети фаза Т (дополнительно)

КВА сети фаза R (дополнительно)

КВА сети фаза S (дополнительно)

КВА сети фаза Т (дополнительно)

КВАР сети фаза R (дополнительно)

КВАР сети фаза S (дополнительно)

КВАР сети фаза Т (дополнительно)

соѕФ сети фаза R (дополнительно)

соѕФ сети фаза S (дополнительно)

соѕФ сети фаза Т (дополнительно)

Общее значение КВт сети (дополнительно)

Общее значение КВА сети (дополнительно)

Общее значение КВАР сети (дополнительно)

Общее значение cosФ сети (дополнительно)

Напряжение генератора фаза U до

нейтральной

Напряжение генератора фаза V до

нейтральной

Напряжение генератора фаза W до

нейтральной

Напряжение генератора фаза U-V Напряжение генератора фаза V-W

Напряжение генератора фаза V-VV Напряжение генератора фаза W-U

Ток генератора фаза U

Ток генератора фаза V

Ток генератора фаза W

Частота генератора

КВт генератора фаза U

КВт генератора фаза V

КВт генератора фаза W

КВА генератора фаза U

КВА генератора фаза V

КВА генератора фаза W

КВАР генератора фаза U

КВАР генератора фаза V

КВАР генератора фаза W

 $\cos\Phi$ генератора фаза U

соѕФ генератора фаза V

соѕФ генератора фаза W

Общее значение КВт генератора

Общее значение КВА генератора

Общее значение КВАР генератора

Общее значение cosФ генератора

Угол фазы синхроноскопа Согласование напряжения U-R Напряжение аккумулятора Число оборотов двигателя

Температура охлаждающей жидкости

Давление масла

Температура масла

Уровень топлива

1.2 Установка

Блок управления устанавливается на панели управления. Пользователь должен иметь доступ только к панели управления.

Установите блок на плоской вертикальной поверхности. Блок устанавливается в стандартную нишу размером 188х140 мм. Перед установкой снимите с изделия стальные фиксирующие пружины и установите его в нишу. Для крепления изделия применяются стальные пружины.

На заводе выбран режим работы 24B постоянного тока. При использовании сети 12B постоянного тока необходимо закоротить клеммы перемычки 12B.



Запрещается эксплуатировать блок с установкой 12В постоянного тока в системе 24В постоянного тока. Это может привести к выходу изделия из строя. Всегда отключайте перемычку переключателя напряжения при хранении изделия.

Для правильной работы изделия необходимо обеспечить заземление двигателя. В противном случае неточные измерения напряжения и частоты могут привести к сбоям в работе генераторного агрегата.

Выходной ток трансформатора должен составлять 5 Ампер. Значение входного тока выбирается по необходимости (между 50/5 и 5000/5 Ампер). Выходы трансформаторов тока должны быть подключены при помощи отдельных пар кабелей от каждого трансформатора к соответствующим входам устройства DKG-705. Никогда не применяйте общие клеммы или общее заземление. Мощность трансформатора должна составлять, по меньшей мере, 5 Ватт. Рекомендуется использовать трансформаторы с уровнем точности 1%.

При подключении к изделию аналоговых датчиков (например, датчиков температуры, давления и температуры масла, уровня топлива) использование дополнительных дисплеев невозможно. Если на панели управления генератора уже установлены датчики температуры или давления масла, не подключайте их к блоку DKG-705. На заводе устройство запрограммировано на применение датчиков типа VDO. Тем не менее, при необходимости использования датчиков другого типа, возможна калибровка устройства. Процесс калибровки будет рассмотрен ниже.

Программируемые цифровые входы совместимы как с **'обычно открытыми'**, так и с **'обычно закрытыми'** контактами, (переключение на АККУМУЛЯТОР **ВАТ-** или **ВАТ+)**.

Вывод зарядного генератора переменного тока также обеспечивает ток возбуждения, поэтому нет необходимости в использовании внешнего зарядного устройства.

1.3 Электропроводка

ВНИМАНИЕ: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА БЛОКЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ!

Установите внешние предохранители для:

Фаз сети: R-S-T

Фаз генератора: U-V-W

Положительного контакта аккумулятора: ВАТ(+). Установите предохранители как можно ближе к устройству в месте доступном для пользователя.

Номинал предохранителя должен быть 6 Ампер.



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Перед подключением устройства отключайте питание.



- 1) При монтаже проводов отсоедините штепсельные разъемы при помощи отвертки.
- 2) При установке соблюдайте правила электромонтажных работ, принятые в Вашей стране.
- 3) При монтаже используйте необходимый набор автоматических предохранителей и других устройств прерывания.
- 4) Не устанавливайте устройства прерывания на гибкий провод.
- 5) Сеть здания должна быть оборудована соответствующей резервной защитой от короткого замыкания (предохранители или АЗС) с высокой отключающей способностью, не ниже 1500 Ампер.
- 6) Кабели должны выдерживать соответствующие допустимые нагрузки по току (минимум 0.75мм²) и температурный режим.

2. Входные и выходные устройства

Перемычка на 12В: В случае использования данной перемычки, выбирается режим работы 12В постоянного тока. Не применяйте перемычку при работе в системе 24В постоянного тока. Это может привести к выходу устройства из строя. При хранении устройства всегда отключайте этот переключатель.

Последовательный порт RS-232: Обеспечивает последовательный ввод и вывод данных для различных целей, таких, как обновление программного обеспечения, дистанционный контроль, управление, программирование и др.

Внешний соединитель (ОПЦИОНАЛЬНЫЙ): используется для подключения внешних модулей ввода / вывода. Внешний модуль обеспечивает 8 программируемых 16A выходов. С устройством DKG-705 возможно использование до 2 внешних модулей устройства ввода / вывода.

Nº	Название	Технические	Описание
п/п		данные	
1	Контактор генератора	Выход, 10 А переменного тока	Этот выход подает питание на контактор генератора. Если фазы генератора не имеют необходимых величин напряжения или частоты, контактор генератора будет обесточен. При нормальной эксплуатации генераторного агрегата (для обеспечения дополнительной безопасности) обычно закрытый контакт сетевого контактора должен быть последовательно подключен к данному выходу. В случаях 'бесперебойного перехода' или 'параллельной работы с сетью' данный выход напрямую работает с контактором
2	U	Входы фаз	генератора.
3	V	генератора, 0-300В-	Подключите фазы генератора к этим входам. Верхние и нижние пределы
4	W	переменного тока	напряжения фаз генератора можно программировать.
5	Нейтраль генератора	Вход, 0-300В- переменного тока	Вывод нейтрали для фаз генератора.
6	Нейтраль сети	Вход, 0-300В- переменного тока	Вывод нейтрали для фаз сети.
7	T	Входы, 0-300В-	Подключите фазы сети к этим входам.
8	S	переменного тока	Верхние и нижние пределы напряжения
9	R		фаз сети можно программировать.
10	Контактор сети	Выход, 10А переменного тока	Этот выход подает питание на контактор сети. Если фазы сети не имеют необходимых величин напряжения или частоты, контактор сети будет обесточен. При правильной эксплуатации генераторного агрегата (для обеспечения дополнительной безопасности) обычно закрытый контакт контактора генератора должен быть последовательно подключен к данному выходу. В случаях 'бесперебойного перехода' или 'параллельной работы с сетью' данный выход напрямую работает с контактором сети.

705_USER_RUSSIAN

	Описание
п/п данные	
11 СURR_W+ Вход	Подключите выводы трансформатора тока
12 CURR_W- трансформато	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13 CURR_V+ тока,	подключайте один и тот же трансформатор
_	енного к другим устройствам, кроме блока DKG-
15 CURR_U+ TOKA	705, это может привести к выходу блока из
16 CURR_U-	строя. Подключите каждый вывод трансформатора к соответствующему
	выводу изделия. Не используйте общие
	выводы. Не используйте заземление.
	Соблюдайте полярность соединений. Если
	измеренная мощность – отрицательна,
	измените полярность каждого из 3
	трансформаторов тока. Номинал
	трансформаторов должен быть
	одинаковым для каждой из 3 фаз. Номинал
	вторичной обмотки должен составлять 5
47 Denvis Tonas (1997)	Ампер. (Например 200/5).
17 Датчик температуры Вход, 0-5000 С	
охлаждающей жидкости	температуры. Не подключайте датчик к другим устройствам.
18 Датчик давления масла Вход, 0-5000 С	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BAOA, 0 0000 C	масла. Не подключайте датчик к другим
	устройствам.
19 Датчик уровня топлива Вход, 0-5000 С	Ом Аналоговое соединение датчика уровня
	топлива. Не подключайте датчик к другим
	устройствам.
20 Датчик температуры Вход, 0-5000 С	
масла	температуры масла. Не подключайте
21 Блокировка программ Цифровой вхо	датчик к другим устройствам.
21 Блокировка программ Цифровой вхо	д Данный вход используется для предотвращения нежелательного
	изменения запрограммированных
	значений. При открытом входе
	программные значения можно изменить
	при помощи кнопок панели управления,
	если же вход подключен к АКБ, изменить
	программные значения будет невозможно.
22 ЦИФРОВОЙ ВХОД-7 Цифровые вхо	
23 ЦИФРОВОЙ ВХОД-6	можно выбрать из списка через
24 ЦИФРОВОЙ ВХОД-5 25 ЦИФРОВОЙ ВХОД-4	программные меню. Каждый вход управляется «обычно открытым» или
26 ЦИФРОВОЙ ВХОД-3	«обычно закрытым» контактом, включая
27 ЦИФРОВОЙ ВХОД-2	АКБ + или АКБ Результат такого
28 ЦИФРОВОЙ ВХОД-1	переключения также можно выбрать из
29 ЦИФРОВОЙ ВХОД-0	списка. Более подробно это описано в
	разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
	янного Отрицательное соединение источника
тока	питания.
31 ЗАРЯД Вход и выход	Подключите вывод D+ зарядного
	генератора к данному выводу. Вывод
	подает ток возбуждения и измеряет напряжение зарядного генератора.
32 РЕЛЕ-6 (ТОПЛИВНОЕ Выход 10	ОА/28В Это реле обычно используется для
РЕЛЕ) ПОСТОЯННОГО ТО	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Внутренне реле подключено к выводу 31
	для подачи тока возбуждения на зарядный

705_USER_RUSSIAN

			генератор.
33	РЕЛЕ-2 (РЕЛЕ ПРОКРУТКИ)	Выход 10A/28B постоянного тока	У данного реле есть программируемая функция, которую можно выбрать из списка. Тем не менее, обычно используется как выход для прокрутки двигателя.
34	АКБ ПОЛОЖИТ.	+12 или 24В постоянного тока	Положительный вывод источника постоянного тока должен быть подключен к этому выводу. Изделие работает как на 12, так и на 24В в зависимости от положения перемычки. Не используйте блок с установкой 12В в системе 24В. Это может привести к выходу изделия из строя. При хранении блока всегда отключайте этот переключатель.
35	РЕЛЕ-7 (СТОП РЕЛЕ)	Выход 10А/28В постоянного тока	У данных реле есть программируемая функция, которую можно выбрать из
36	РЕЛЕ-1 (ПОДОГРЕВ)	Выход 10А/28В постоянного тока	списка.
37	РЕЛЕ-3 (СИГНАЛИЗАЦИЯ)	Выход 10А/28В постоянного тока	
38	CURR_R+	Вход	Подключите выводы трансформатора тока
39	CURR_R-	трансформаторов	генератора к данным входам. Не
40	CURR_S+	тока, 5А-	подключайте один и тот же трансформатор
41	CURR_S-	переменного тока	к другим изделиям кроме DKG-705, это
42	CURR_T+		может привести к выходу блока из строя.
43	CURR_T-		Подключите каждый вывод трансформатора к соответствующему выводу блока. Не используйте общие выводы. Не используйте заземление. Соблюдайте полярность соединения. Если измеренная мощность – отрицательна, измените полярность каждого из 3 трансформаторов тока. Номинал трансформаторов должен быть одинаковым для каждой из 3 фаз. Номинал вторичной обмотки должен составлять 5 Ампер. (Например 200/5).
44	Магнитный датчик	Входы, 0.5-70В	Подключите магнитные датчики к этим
45	Магнитный датчик	0-20КГц	входам.
46	Управление	Выход, отдельное	Выходы автоматического регулятора
	автоматическим	сопротивление, 300-	напряжения, подключите к выводам
4=	регулятором напряжения	100,000 Ом	потенциометра, полярность не имеет
47	Управление		значения.
	автоматическим		
40	регулятором напряжения	D	D
48	Управление регулятором		Подключите этот выход к выводу 'Ј' или
	двигателя	постоянного тока	' EXT ' регулятора оборотов.

3. ДИСПЛЕЙ

3.1 Светодиодные дисплеи

Блок управления DKG-705 оборудован 12 светодиодами, которые разделены на 3 группы:

- Группа 1: Режим работы генераторного агрегата.
- **Группа 2:** Световая схема: текущее состояние напряжений и контакторов сети и генераторного агрегата.
- Группа 3: Сигнализация: наличие отклонений в работе.

Название	Цвет	Описание
MAINS ON	Зеленый	Данный светодиод загорается, если все три
СЕТЬ ВКЛ		фазовых напряжения сети и частота сети находятся в установленных пределах.
MAINS OFF	Красный	Данный светодиод загорается, если хотя бы одно
СЕТЬ ВЫКЛ		из фазовых напряжений или частота сети находятся за установленными пределами.
GENERATOR	Желтый	Данный светодиод загорается, когда все три
ГЕНЕРАТОР		фазовых напряжения генератора находятся в запрограммированных пределах.
LOAD GENERATOR HAГРУЗКА ГЕНЕРАТОРА	Желтый	Данный светодиод загорается при начале работы контактора генератора.
LOAD MAINS HAГРУЗКА СЕТИ	Зеленый	Данный светодиод загорается при начале работы контактора сети.
LOAD TEST TECT HAГРУЗКИ	Желтый	Данный светодиод загорается при выборе соответствующего режима работы. Один из этих
TEST TECT	Желтый	светодиодов всегда горит и указывает на
OFF ВЫКЛ	Зеленый	выбранный режим работы. Если работа
AUTO ABTO	Зеленый	генераторного агрегата прервана еженедельным расписанием, светодиод AUTO ABTO будет мигать.
ALARM СИГНАЛ	Красный	Загорается при выключении двигателя или сбросе нагрузки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ WARNING	Красный	Данный светодиод загорается при выключении двигателя и / или сбросе нагрузки.
SERVICE REQUEST ОБСЛУЖИВАНИЕ	Красный	Индикатор запроса на проведение регламентных работ двигателя. Данный светодиод загорается по истечении установленной наработки двигателя
		с момента последнего обслуживания.

3.2 Цифровой дисплей

Цифровой дисплей – четырехрядный, 20-знаковый, жидкокристаллический. Дисплей показывает:

- версию программного обеспечения и дату выпуска,
- состояние генераторного агрегата,
- измеряемые параметры,
- сигналы предупреждения,
- дату и время,
- служебные счетчики,
- статистические счетчики,
- записанные события,
- параметры программы

Во время включения дисплей показывает версию программного обеспечения и дату выпуска в течение 1 секунды.

Дисплей работает в двух режимах:

- нормальная работа,
- программный режим

Программный режим будет рассмотрен ниже.

Дисплей управляется системным меню. На дисплее много различных экранов разделенных на 3 основные группы.

Переключение между экранами в группе выполняется при помощи кнопки **MENU** (МЕНЮ). Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** в течение 1 секунды, чтобы выбрать следующую группу.

Во время работы изделие DKG-705 автоматически переключается между различными экранами, таким образом, выбирается экран, наиболее подходящий для текущего режима.

В случае предупреждающего сигнала в любом режиме (кроме программного) дисплей автоматически переключится в состояние **ALARM LIST** (СПИСОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ). При помощи кнопки MENU станет невозможно переключение в другие режимы. Для возобновления переключения дисплея нажмите кнопку **ALARM MUTE** (ОТКЛ СИГНАЛА).

Дисплей имеет функцию подсветки. Подсветка включается при нажатии любой кнопки. Через одну минуту подсветка выключится в целях экономии энергии. Также подсветка не работает при прокрутке двигателя.

группа	экран	описание	содержание
1	1	Параметры сети	Состояние генераторного агрегата
			Напряжение R (или RS), ток R, Частота сети
			Напряжение S (или ST), ток S
			Напряжение T (или TR), ток T
1	2	Параметры сети	Состояние генераторного агрегата
			Напряжение RS (или R), ток R, Частота сети
			Напряжение ST (или S), ток S
			Напряжение TR (или T), ток T
1	3	Основные параметры	Состояние генераторного агрегата
		генераторного агрегата	Напряжение U (или UV), ток U, Частота
			Напряжение V (или VW), ток V, Активная мощность (К Ват)
			Напряжение W (или WU), ток W, Коэффициент мощности (соѕФ)
1	4	Основные параметры	Состояние генераторного агрегата
		генераторного агрегата	Напряжение UV (или U), ток U, Частота
			Напряжение VW (или V), ток V, Активная мощность (К Ват)
			Напряжение WU (или W), ток W, Коэффициент мощности (cosФ)

группа	экран	описание	содержаниеѕ
1	5	Параметры двигателя	Обороты двигателя, Напряжение АКБ
			Температура охлаждающей жидкости, Уровень топлива
			Температура масла, Давление масла
1	6	Мощность	Активная мощность (КВт) , Частота
		генераторного агрегата	Кажущаяся мощность (КВА), Коэффициент мощности
			$(\cos\Phi)$
			Реактивная мощность (КВт Р)
1	6	Список	При отсутствии сигнала предупреждения на экране
		предупреждений	появится сообщение 'END OF ALARM LIST' (КОНЕЦ
			СПИСКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ). Существующие
			оповещения, предупреждения будут показаны на
			отдельном экране для каждого сообщения. Переключение
			между сообщениями производится при помощи кнопки
			MENU.

группа	экран	описание	содержание
2	1	Параметры фазы U	Напряжение фазы до нейтральной, Активная
		генераторного агрегата	мощность фазы (КВт), Ток фазы,
			Кажущаяся мощность фазы (КВА), Коэффициент
			мощности фазы,
			Реактивная мощность фазы (КВт Р)
2	2	Параметры фазы V	Напряжение фазы до нейтральной, Активная
		генераторного агрегата	мощность фазы (КВт), Ток фазы,
			Кажущаяся мощность фазы (КВА), Коэффициент
			мощности фазы,
			Реактивная мощность фазы (КВт Р)
2	3	Параметры фазы W	Напряжение фазы до нейтральной, Активная
		генераторного агрегата	мощность фазы (КВт), Ток фазы,
			Кажущаяся мощность фазы (КВА), Коэффициент
			мощности фазы,
			Реактивная мощность фазы (КВт Р)
2	4	Синхроноскоп	Выход регулятора оборотов (%)
			Выход автоматического регулятора напряжения (%),
			Напряжение RU, Угол фазы (градусов),
			Фаза U Напряжение, Частота генератора, Фаза
2	5	Попольно	R Напряжение, Частота сети
2	Э	Параметры плавного	Оставшееся время, Выход регулятора оборотов (%)
		перехода	Выход автоматического регулятора напряжения (%),
			Активная мощность генератора (КВт), Реактивная мощность генератора (КВт Р), Необходимая активная
			мощность генератора (КВТР), Пеооходимая активная мощность (КВт), Необходимая реактивная мощность
			(КВт Р)
2	6	Дата, время, наработка	Дата, Время
_	J	дата, время, парасотка	Наработка
2	7	Дисплей обслуживания	Время до обслуживания, Наработка двигателя до
_	•	diensien eestymiseinin	обслуживания
2	8	Счетчики общей мощности	Общая активная мощность генератора (К Ватт-ч)
			Общая кажущаяся мощность генератора (КВА-ч)
			Общая реактивная мощность генератора (К Ватт-ч)
2	9	Статистические счетчики	Общее количество прокруток двигателя
			Общее количество запусков двигателя
			Общая нагрузка генератора
2	10	Параметры фазы R сети	Напряжение фазы до нейтральной, Активная
			мощность фазы (КВт)
			Ток фазы,
			Кажущаяся мощность фазы (КВА)
			Коэффициент мощности фазы,
			Реактивная мощность фазы (КВт Р)

2	11	Параметры фазы S сети	Напряжение фазы до нейтральной, Активная мощность фазы (КВт) Ток фазы, Кажущаяся мощность фазы (КВА) Коэффициент мощности фазы, Реактивная мощность фазы (КВТ Р)
2	12	Параметры фазы Т сети	Напряжение фазы до нейтральной, Активная мощность фазы (КВт) Ток фазы, Кажущаяся мощность фазы (КВА) Коэффициент мощности фазы, Реактивная мощность фазы (К Ватт Р)
3	132	Запись событий	В группе 32 экрана, каждый из экранов показывает 1 событие, начиная с самого последнего.

3.3 Дисплей запроса на обслуживание

Данный дисплей предназначен для напоминания о необходимости проведения регламентных работ.

Работы, как правило, проводятся после определенной наработки двигателя (например, после 200 часов), или же после определенного временного интервала (например, 365 дней) даже если двигатель и не выработал 200 часов.



Дисплей запроса на обслуживание не влияет на работу генераторной установки.

В изделии DKG-705 можно запрограммировать наработку двигателя или время для проведения регламентных работ. Наработка двигателя программируется в пределах 0 или 2500 часов с шагом в 10 часов (**P_624**), время устанавливается в пределах от 0 до 2500 дней с шагом в 10 дней (**P_625**). Если любой из программируемых параметров равен 0, он не будет использоваться. Например, если установленное время составляет 0 дней, запрос на обслуживание зависит от наработки двигателя. Также, если установить наработку двигателя 0 часов, дисплей запроса на обслуживание не работает.

Значения оставшегося времени и наработки двигателя хранятся в энергонезависимой памяти и не меняются в случае перебоев в электрическом питании. Оставшееся до проведения работ время и наработку двигателя можно проверить на ЖК-дисплее (группа 2, экран 7).

При достижении установленного значения наработки двигателя **ИЛИ** лимита времени светодиод красного цвета **SERVICE REQUEST** (ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ) начнет мигать. Для выключения светодиода выберите программный режим, введите пароль изготовителя и установите параметр _600 на 1, после этого проверьте оставшееся время и наработку, используя группу _2, экран_7.

4. СИГНАЛЫ

Сигналы свидетельствуют о неисправностях в работе генераторной установки.

Сигналы разделены на 3 группы по степени важности:

1- СИГНАЛЫ ВЫКЛЮЧЕНИЯ: являются самыми важными и вызывают:

- Немедленное отключение контактора генераторной установки,
- Немедленную остановку двигателя,
- Начало работы выхода сигнального реле,
- Включение светодиода ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ),
- Переключение ЖК-дисплея в режим сигнализации (кроме случаев работы в программном режиме).

2- СИГНАЛЫ СБРОСА НАГРУЗКИ: вызывают:

- Немедленное отключение контактора генераторной установки,
- Остановку двигателя после цикла охлаждения,
- Начало работы выхода сигнального реле,
- Включение светодиода ALARM (СИГНАЛИЗАЦИЯ),
- Переключение ЖК-дисплея в режим сигнализации (кроме случаев работы в программном режиме).

3- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: вызывают:

- Начало работы выхода сигнального реле,
- Включение светодиода **WARNING** (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ).

Большинство сигналов – блокирующего типа. Даже при устранении условий возникновения сигнала, сигнал остается включенным и блокирует работу генераторной установки.

Сигнализацию можно отключить, нажав одну из кнопок **LOAD TEST / TEST / OFF / AUTO** (проверка нагрузки / проверка / выкл / авто) или два раза нажав кнопку **ALARM MUTE** (СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛ).

При нажатии кнопки **ALARM MUTE** (СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКЛ) выход сигнального реле будет отключен, а сигналы оповещения все так же блокируют работу генераторной установки.

Большинство предельных значений сигналов можно запрограммировать. Смотрите Раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» для выполнения данных настроек.

Цифровые входы также являются программируемыми, их можно настроить на большое число сигналов и предупреждений. Смотрите Раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» для выполнения данных настроек.

Сигналы можно отключить, нажав любую из кнопок выбора режима работы на передней панели или изменив внешние значения ввода.

4.1 Сигналы выключения

Название	Источник	Описание
Выключатель «Низкое	Цифровой	Данные сигналы отключения настраиваются в зависимости от
Давление Масла»	вход	установок цифрового входа. Соответствующие программные
Выключатель	Цифровой	параметры: Р_700 до Р_776.
«Высокая Температура	вход	
Двигателя»		
Аварийный Останов	Цифровой	
	вход	
Низкий Уровень ОЖ	Цифровой	
	вход	
Высокая Температура	Цифровой	
Генератора	вход	
Высокая Температура	Цифровой	
Масла	вход	
Перегрузка	Цифровой	
	вход	
Низкий Уровень	Цифровой	
Топлива	вход	
Отказ Заряда АКБ	Цифровой	
	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 7	ВХОД	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 6	ВХОД	
Дополнительный Сигнал 5	Цифровой	
Дополнительный	вход Цифровой	
Сигнал 4	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 3	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 2	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 1	вход	
Низкая частота	Фаза U	Устанавливается, если частота генератора становится меньше
генератора		предела «Выключение по низкой частоте» (Р_516) за период
		Таймера частоты (Р_520).
Высокая частота	Фаза U	Устанавливается, если частота генератора становится больше
генератора		предела «Выключение по высокой частоте» (Р_518) за
		период Таймера частоты (Р_520).
Высокое напряжение	АКБ	Устанавливается, если напряжение АКБ превышает предел
АКБ	_	«Выключение по напряжению АКБ» (Р_610).
Низкий уровень	Аналог. вход	Устанавливается, если уровень топлива, измеренный по
топлива		аналоговому входу, становится меньше предела
Di ioniog Torres Torres	A	«Выключение по низкому уровню топлива» (Р_608).
Высокая температура	Аналог. вход	Устанавливается, если температура масла, измеренная по
масла		аналоговому входу, превышает предел «Выключение по
Rucovag Tempenatuna	Augres 5xe-	высокой температуре масла» (Р_606).
Высокая температура	Аналог. вход	Устанавливается, если температура ОЖ, измеренная по аналоговому входу, превышает предел «Выключение по
		высокой температуре ОЖ (Р_604).
Мало давление масла	Аналог. вход	Устанавливается, если давление масла, измеренное по
тало давление масла	лалог. вход	аналоговому входу, становится меньше предела Выключения
		по низкому давлению масла» (Р_602).
L	l	

DATAKOM

Отказ останова	внутренний	Устанавливается, если двигатель не остановлен после
	, ,	истечения времени Таймера останова (Р_505).
Отказ запуска	внутренний	Устанавливается, если двигатель не запускается после
		количества попыток установленных в Попытках запуска
		(P_504).
Низкое напряжение	U-V-W	Устанавливается, если любое напряжение фазы генератора
генератора		становится меньше напряжения Нижнего предела генератора (Р_514).
Высокое напряжение	U-V-W	Устанавливается, если любое напряжение фазы генератора
генератора		становится больше напряжения Верхнего предела
		генератора (Р_515).
Недоступен ведомый	Последов.	Устанавливается, если в ведомом генераторе прошел сигнал
генератор (режим двух		выключения или сброса нагрузки и параметр «Разрешение
генераторов)		нагрузки одного генератора» (P_A32) установлен на 0.
Отказ порядка фаз	U-V-W	Устанавливается при неправильной последовательности фаз
генератора		генератора. Данный сигнал можно отменить путем установки
		параметра «Не учитывать порядок фаз» (P_A06) на 1 .
Низкие обороты	Магнитный	Устанавливается, если обороты двигателя становятся меньше
двигателя	датчик	предела «Низкие обороты двигателя» (Р_613) . Если
		параметр 1 счет (Р_619) установлен на '0', этот сигнал –
		отключен.
Высокие обороты	Магнитный	Устанавливается, если обороты двигателя превышают предел
двигателя	датчик	«Высокие обороты двигателя» (Р_615). Если параметр
		(Р_619) установлен на '0', этот сигнал – отключен.
Связь отсутствует	Последов.	Устанавливается при прерывании связи между ведомым и
(режим двух		ведущим генераторами, и если параметр «Разрешение
генераторов)		нагрузки одного генератора» (P_A32) установлен на 0.

4.2 Сигналы сброса нагрузки

Название	Источник	Описание
Низкое давление	Цифровой	Данные сигналы устанавливаются в зависимости от настроек
масла	вход	цифрового входа. Соответствующие программные параметры
Высокая температура	Цифровой	Р_700 до Р_776.
двигателя	вход	
Аварийный останов	Цифровой	
	вход	
Низкий уровень ОЖ	Цифровой	
	вход	
Высокая температура	Цифровой	
~ генератора	вход	
Высокая температура	Цифровой	
масла	вход	
Перегрузка	Цифровой	
	вход	
Низкий уровень	Цифровой	
топлива	вход	
Отказ заряда АКБ	Цифровой	
	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 7	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 6	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 5	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 4	вход	

Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 3	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 2	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 1	вход	
Обратная мощность	Внутренн.	Устанавливается, если генератор потребляет активную
генератора		мощность от сети и эта мощность превышает предел «Сброса
		нагрузки обратной мощности» (P_618).
Избыточная мощность	Внутренн.	Устанавливается, если мощность генератора, отбираемая на
генератора		нагрузку, превышает предел «Сброса нагрузки по
		избыточной мощности» (Р_617) для Таймера перегрузки по
		току / избыточной мощности (Р_511).
Перегрузка по току	Внутренн.	Устанавливается, если хотя бы одна из фаз тока генераторной
генератора		установки превышает Предел по току (Р_510) для Таймера
		перегрузки по току/ избыточной мощности (Р_511).

4.3 Предупреждения/Оповещения

Оповещение	Источник	Описание
Индикатор Низкое	Цифровой	Оповещения устанавливаются в зависимости от настроек
Давление Масла	вход	цифрового входа. Соответствующие программные параметры
Индикатор Высокая	Цифровой	Р_700 до Р_776.
Температура	вход	
Двигателя		
Аварийный останов	Цифровой	
,	вход	
Низкий уровень ОЖ	Цифровой	
Thiolium ypobolib on	вход	
Высокая температура	Цифровой	
генератора	вход	
Высокая температура	Цифровой	-
масла	вход	
Перегрузка	Цифровой	
Перегрузка	вход	
Низкий уровень	Цифровой	
топлива	вход	
Отказ заряда АКБ	цифровой Цифровой	-
Отказ заряда АКБ	вход	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 7	вход	
Дополнительный		
Дополнительный Сигнал 6	Цифровой	
	ВХОД	
Дополнительный Сигнал 5	Цифровой	
	ВХОД	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 4	ВХОД	-
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 3	ВХОД	-
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 2	ВХОД	
Дополнительный	Цифровой	
Сигнал 1	ВХОД	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Отказ синхронизации	Внутренн.	Устанавливается, если фаза и напряжение не
		синхронизированы до окончания времени работы таймера
11	A 11	Отказ синхронизации (Р_А07).
Низкая частота	Фаза-U	Устанавливается, если частота генераторной установки –
генератора		меньше предела Оповещения по низкой частоте (Р_517) для
Division	A II	Таймера частоты (Р_520).
Высокая частота	Фаза-U	Устанавливается, если частота генераторной установки
генератора		превышает предел Оповещения по высокой частоте (Р_519)
	<u> </u>	для Таймера частоты (Р_520).
Высокое напряжение	Внутренн.	Устанавливается, если напряжение превышает предел
АКБ	<u> </u>	Оповещения по высокому напряжению АКБ (Р_611).
Низкий уровень	Аналог.	Устанавливается, если уровень топлива, измеренный по
топлива	вход	аналоговому входу, - ниже предела Оповещения по низкому
	+	уровню топлива (Р_609).
Высокая температура	Аналог.	Устанавливается, если температура масла, измеренная по
масла	вход	аналоговому входу, превышает предел Оповещения по
_	 	высокой температуре масла (Р_607).
Высокая температура	Аналог.	Устанавливается, если температура ОЖ, измеренная по
ОЖ	вход	аналоговому входу, превышает предел Оповещения по
	1	высокой температуре ОЖ (Р_605).

Низкое давление	Аналог.	Устанавливается, если давление масла, измеренное по		
масла	вход	аналоговому входу, меньше предела Оповещения по низкому		
		давлению масла (Р_603).		
Отказ порядка фаз	R-S-T	Устанавливается при неправильном порядке фаз сети и если		
сети		параметр «Пренебречь порядком фаз» (Р_А06) установлен		
		на '0'.		
Отказ заряда	Зарядный	Устанавливается, если Зарядный вход (контакт_31) соединен		
	вход	с отрицательным контактом АКБ при работающем двигателе.		
Низкое напряжение	Внутренн.	Устанавливается, если напряжение - ниже предела		
АКБ		Оповещения по низкому напряжению АКБ (Р_612).		
Отказ управления	Внутренн.	Устанавливается, если выход управления автоматическим		
автоматическим		регулятором напряжения вышел на верхний или нижний		
регулятором		предел на 1 секунду.		
напряжения				
Отказ управления	Внутренн.	Устанавливается, если выход регулятора оборотов вышел		
регулятором оборотов		на верхний или нижний предел на 1 секунду.		
Низкие обороты	Магнитный	Устанавливается, если обороты двигателя меньше предела		
двигателя	датчик	Оповещения по низким оборотам (Р_614). Если счетчик		
		оборотов (Р_619) установлен на '0', данное оповещение будет		
		отключено.		
Высокие обороты	Магнитный	Устанавливается, если обороты двигателя больше предела		
двигателя	датчик	Оповещения по высоким оборотам (Р_616). Если счетчик		
		оборотов (Р_619) установлен на '0', данное оповещение		
		отключено.		

Оповещение	Источник	Описание		
Отказ параллельной работы	Внутренн.	Данное оповещение устанавливается, если любая из защитных функций обнаружит отказ сети во время параллельной работы с сетью.		
Обратная мощность сети	Внутренн.	При параллельной работе с сетью и после задержки на проверку параллельности (P_A23) это оповещение устанавливается, если мощность сети – отрицательная и превышает предел обратной мощности определенной в P_A24 .		
Отказ частоты сети	R	При параллельной работе с сетью и после задержки на проверку параллельности (P_A23) это оповещение устанавливается, если частота сети не соответствует пределам, определенным в P_522 и P_523 в течение 4 циклов подряд.		
Нет частоты сети	R	При параллельной работе с сетью и после задержки на проверку параллельности (P_A23) это оповещение устанавливается, если частота сети отсутствует в течении более чем 2,5 периодов.		
Отказ темпа изменения частоты	R	При параллельной работе с сетью и после задержки на проверку параллельности (P_A23) это оповещение устанавливается, если изменение частоты сети превышает предел, определенный в P_A25 в течение 4 циклов подряд.		
Отказ смещения вектора	R	При параллельной работе с сетью и после задержки на проверку параллельности (P_A23) это оповещение устанавливается, если фаза сети, измеренная в 2 последних циклах, превышает предел, определенный в P_A26 на фазе измеренной в последних 4 и 5 периодах.		
Отказ связи (работа двух установок)	Последов.	Устанавливается, если последовательная связь между ведущим и ведомым генераторами прервана, и параметр «Нагрузка одного генератора» (Р_А32) установлен на 1.		

5. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим работы можно выбрать, нажав кнопки на лицевой панели или использовать для этого внешние устройства ввода. Внешние устройства ввода имеют преимущество над кнопками передней панели. Если ни одно из внешних устройств не задействовано, будет возобновлен режим работы, выбранный с лицевой панели. В зависимости от режима работы устройство DKG-705 будет иметь различные характеристики.

OFF (ВЫКЛ): в этом режиме контактор сети включается, если напряжение фаз сети находится в запрограммированных пределах. Двигатель остановится.

AUTO (ABTO): используется для автоматического переключения между генераторной установкой и сетью. Если хотя бы одно из напряжений фаз сети находится за установленными пределами, контактор сети отключается.

Дизельный двигатель начинает работу в запрограммированное время после периода ожидания. При работе двигателя реле прокрутки немедленно отключается. При прогреве двигатель работает без нагрузки. После этого если напряжение фазы и частота генератора находятся в установленных пределах, устройство перейдет в режим ожидания до периода работы контактора генератора. Контактор генератора включается.

Когда все напряжения фаз сети и частота сети находятся в установленных пределах, двигатель продолжает работу до периода ожидания сети. В конце этого периода контактор генератора отключится, а контактор сети включится. При наличии периода охлаждения генератор продолжит работу и в этот период. В конце данного периода топливный электромагнитный клапан будет отключен и двигатель остановится. Устройство готово для следующего отказа сети.

Если работа генераторной установки прервана **недельным расписанием**, светодиод **AUTO** будет мигать, генератор будет работать как в режиме **OFF** (ВЫКЛ).

LOAD TEST (ТЕСТ НАГРУЗКИ): используется для проверки генераторной установки под нагрузкой. Если выбран данный режим, двигатель будет работать, и нагрузка будет поступать на генераторную установку. Данный режим будет продолжаться до выбора другого режима работы.

TECT (TEST): используется для тестирования генератора при включенной сети или для вывода генератора в аварийный дублирующий режим. Генератор работает также как в режиме ABTO/AUTO, но контактор сети отключается, а контактор генератора будет включен. При включении сети произойдет переключение на сеть, но двигатель будет работать до выбора другого режима. Аварийный дублирующий режим можно отменить при помощи программного параметра **P_629**.

5.1 Внешнее включение режима работы

Режим работы можно выбрать не только кнопками на передней панели, но и при помощи внешних устройств ввода. Для этого хотя бы один из цифровых входов необходимо запрограммировать как устройство ввода для 4 режимов работы. Параметр **P_7x0** соответствующего входа необходимо установить на **18**, **19**, **20** или **21**. Сигнал выбора режима может быть на нормально открытом или нормально закрытом контакте, переключение на отрицательный или положительный контакт АКБ. Данные операции проводятся при помощи параметров **P_7x5** и **P_7x6**.

Выбор режима работы через внешний источник имеет приоритет над выбором режима при помощи кнопок на лицевой панели. Так, если режим работы выбран при помощи внешнего ввода, предпочтение будет отдано этому режиму, а не режиму, выбранному при помощи лицевой панели. Тем не менее, при выключении внешнего сигнала, устройство возобновит работу в режиме, выбранном при помощи кнопок лицевой панели.

Если в режиме работы, который был выбран при помощи внешнего ввода, нажата кнопка выбора с лицевой панели, выбор режима будет сохранен и при выключении сигнала внешнего выбора, устройство начнет работу в режиме, выбранном с лицевой панели.

5.2. Дистанционное включение

В устройстве предусмотрена возможность **ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ** режима работы. В этом случае фазы сети не отслеживаются. При наличии сигнала ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, сеть должна отключиться, и наоборот при отсутствии сигнала ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, должно присутствовать напряжение сети. Состояние входа ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ будет отражено на лицевой панели при помощи светодиодов.

Любой из цифровых входов можно запрограммировать в качестве входа ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ. Для этого параметр **P_7x0** соответствующего входа необходимо установить на **23**. Сигнал ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ может быть на нормально открытом или нормально закрытом контакте, переключение на отрицательный или положительный контакт АКБ. Данные операции проводятся при помощи параметров **P_7x5** и **P_7x6**.

6. СИНХРОНИЗАЦИЯ С СЕТЬЮ

В изделии DKG-705 есть возможность синхронизировать работу генераторной установки с сетью.

Синхронизация включает согласование частоты, фазы и напряжения.

Свойства синхронизации устройства настраиваются программными параметрами.



Данные параметры могут быть изменены на заводе-изготовителе или квалифицированным специалистом. Изменение параметров конечными пользователями или неквалифицированным персоналом не допускается во избежание выхода изделия из строя!

6.1 Управление регулятором оборотов

Согласование фазы и частоты выполняется при помощи управления модулем регулятора оборотов двигателя. Устройство DKG-705 сравнивает фазу R сети с фазой U генераторной установки. Если на двигателе не установлен регулятор оборотов, управлять частотой или фазой невозможно.

Выход регулятора оборотов (клемма 45) – аналоговый. Напряжение выхода 0-10 В постоянного тока. Полное сопротивление выхода 180 Ом.

Функции выхода регулятора оборотов управляются программными параметрами:

<u>P_A02 ВКЛ Управление Регулятором:</u> данный параметр включает / выключает выход управления регулятором. Если управление регулятором отключено, выход будет находиться в режиме отдыха определяемом P_A13.

<u>P_A03 Обратная Полярность Регулятора:</u> при нормальной полярности напряжение управления регулятора увеличивается для увеличения частоты вращения двигателя. При выборе обратной полярности напряжение управления регулятора уменьшается для увеличения частоты вращения двигателя.

<u>Р_А13 Запуск Регулятора:</u> Всегда устанавливайте это значение на промежуточное 128, после этого отрегулируйте частоту вращения двигателя регулятором двигателя. Тем не менее, при необходимости можно отрегулировать частоту вращения двигателя и этим параметром. Не забывайте, что при изменении данного параметра диапазон регулировок уменьшается.

<u>Р_А15 Усиление захвата частоты:</u> Этот параметр определяет скорость реакции выхода регулятора на разность фаз генераторной установки и сети при синхронизации. Стандартное значение этого параметра - 32. Однако, данное значение необходимо отрегулировать под определенный двигатель в ходе производства. Если величина параметра слишком высока, могут возникнуть фазовые колебания, низкая величина этого параметра приведет к медленной синхронизации фаз.

6.2 Управление автоматическим регулятором напряжения

Согласование напряжения управляется модулем Автоматического Регулятора Напряжения генератора. Изделие DKG-705 сравнивает напряжение фазы R сети с напряжением фазы U генераторной установки.

Выход управления АРН (клеммы 43-44) похож на резистор переменного сопротивления. Обычно все типы и марки АРН допускают использование потенциометров внешней регулировки. Управление Автоматическим Регулятором Напряжения использует эти входы, блок DKG-705 способен управлять большинством АРН, имеющихся на рынке.

Диапазон полного сопротивления выхода Автоматического Регулятора Напряжения составляет 300 Ом до 200 КОм. Диапазон регулируется внутренним потенциометром доступным с задней панели изделия.

Функции выхода АРН управляются программными параметрами:

Р_A04 ВКЛ Управление APH: данный параметр включает / выключает выход управления Автоматического Регулятора Напряжения. Если управление APH выключено, выход будет находиться в состоянии покоя определяемом **P_A14**.

<u>P_A05 Обратная Полярность APH:</u> при нормальной полярности управляющее сопротивление Автоматического Регулятора Напряжения уменьшается для увеличения напряжения генератора. При выборе обратной полярности напряжение APH увеличивается для увеличения напряжения генератора.

<u>Р_А14 Запуск АРН:</u> всегда устанавливайте значение управляющего сопротивления на 160 и затем настраивайте напряжение генератора через регулировочное отверстие Автоматического Регулятора Напряжения. Тем не менее, при необходимости регулировку напряжения можно произвести через этот параметр. Не забывайте, что при изменении параметра, диапазон регулировки уменьшается.

<u>Р_А16 Усиление АРН:</u> этот параметр определяет скорость реакции выхода Автоматического Регулятора Напряжения на разность фаз генератора и сети во время синхронизации. Стандартное значение этого параметра - 64. Но во время производства его необходимо перенастроить для генераторной установки. Высокое значение параметра может привести к колебаниям напряжения. При низком значении параметра согласование напряжения станет медленнее.

7. РЕЖИМЫ ПЕРЕДАЧИ НАГРУЗКИ

Изделие DKG-705 способно передавать нагрузку с сети на генераторную установку и обратно в следующих режимах:

- переход с прерыванием,
- бесперебойный переход, (с или без синхронизации),
- плавный переход

7.1 Переход с прерыванием

Это самый распространенный способ передачи нагрузки между генераторной установкой и сетью. При передаче питание прерывается на определенный период времени. Обратите внимание, что программные параметры **P_508** и **P_509** определяют период прерывания питания.



При использовании данного способа передачи рекомендуется выполнить электрическую блокировку между двумя контактами во избежание короткого замыкания «фаза – фаза».

Переход с генераторной установки на сеть:

- контактор генератора отключается,
- установка ждет Таймер контактора сети (Р_508),
- контактор сети включается

Переход с сети на генераторную установку:

- контактор сети отключается,
- установка ждет Таймер контактора генератора (Р_509),
- контактор генератора включается

7.2 Бесперебойный переход

В этом режиме переход выполняется без прерывания питания. В этом случае контакторы сети также как и контакторы генератора включены при передаче нагрузки.

Максимальную продолжительность включения обеих контакторов можно программировать. Сделать это можно быстрее при помощи одного дополнительного контакта на каждом из контакторов. Таким образом, переключение произойдет мгновенно тем самым, предотвращая условия для возникновения избыточной или обратной мощности. Обычно цифровой вход_6 (клемма 23) используется как дополнительный контакт контактора сети, а цифровой вход_7 (клемма 22) используется как дополнительный контакт контактора генератора.

Для предотвращения короткого замыкания «фаза – фаза»:

- напряжения сети и генератора должны быть одинаковыми,
- напряжения сети и генератора должны иметь одинаковую фазу,
- напряжения сети и генератора должны иметь одинаковый порядок чередования фаз

В блоке DKG-705 **бесперебойный переход** возможен при выполнении **всех** условий, перечисленных ниже:

- Напряжения фазы сети находятся в программных пределах,
- Частота сети находится в программных пределах,
- Напряжения фазы генераторной установки находятся в программных пределах,
- Частота генераторной установки находится в программных пределах,
- Правильный порядок фаз сети (или проверка порядка фаз должна быть отключена),
- Правильный порядок фаз генератора (или проверка порядка фаз должна быть отключена),
- Разность частот сети и генераторной установки не должна превышать программного предела,
- Разность напряжения между фазой R и фазой U не должна превышать программного предела,
 - -Угол фазы между фазой R и фазой U не должен превышать программного предела,

В начале цикла **бесперебойного перехода** изделие DKG-705 проверяет все условия, перечисленные выше. Если при проверке одно из условий не выполнено, устройство перейдет в режим **Передачи с прерыванием**.

При выполнении всех условий устройство начнет синхронизацию. Выход регулятора оборотов (если он включен) выравнивает фазу между напряжениями сети и генераторной установки. Выход регулятора напряжения (если он включен) начнет выравнивать напряжения генераторной установки и сети.

Также возможно выполнить **бесперебойный переход** без регуляторов оборотов и напряжения. В этом случае устройство дождется окончания периода **Отказа синхронизации** (**P_A07**) для обнаружения согласованной фазы и напряжения. Обычно с частотами согласованными на +/- 2Гц и напряжениями на +/-10В **неуправляемый бесперебойный переход** проходит успешно при использовании дополнительных контактов контакторов. Также обратите внимание, что в большинстве стандартных регуляторов напряжения имеется возможность внешнего согласования, таким образом, даже грубого согласования будет достаточно для успешной **бесперебойной передачи**.

Если согласование обнаружено перед окончанием периода **Отказа синхронизации** (**P_A07**), включаются оба контактора. Если используются дополнительные контакты одного контактора, другой контактор немедленно отключится. Если дополнительные контакты контактора не задействованы, другой контактор отключится после **задержки контактора** (**P_A09**).

Изделие DKG-705 имеет набор программируемых параметров для определения бесперебойной передачи. Эти параметры представлены ниже:

- Р_512 Нижний предел сети: каждое из напряжений фазы сети должно быть выше этого предела.
- Р 513 Верхний предел сети: каждое из напряжений фазы сети должно быть ниже этого предела.
- <u>Р_514 Нижний предел генератора:</u> каждое из напряжений фазы генераторной установки должно быть выше этого предела.
- <u>Р_515 Верхний предел генератора:</u> каждое из напряжений фазы генераторной установки должно быть ниже этого предела.
- <u>Р_516 Выключение по низкой частоте:</u> частота генератора должна быть выше этого предела.
- **Р** 517 Предупреждение о низкой частоте: частота генератора должна быть выше этого предела.
- <u>Р_518 Выключение по высокой частоте:</u> частота генератора должна быть ниже этого предела.
- **Р_519 Предупреждение о высокой частоте:** частота генератора должна быть ниже этого предела.
- <u>Р 522 Нижний предел частоты сети:</u> частота сети должна быть выше этого предела.
- <u>Р_523 Верхний предел частоты сети:</u> частота сети должна быть ниже этого предела.
- **Р_А00 Бесперебойная передача:** этот параметр включает / выключает режим бесперебойного перехода.
- <u>Р_А06 Пренебречь порядком фаз:</u> при установке этот параметр отключит проверку порядка фаз. Такую проверку необходимо отключать только в однофазных генераторных установках.
- <u>Р_А07 Таймер Отказ Синхронизации:</u> Если синхронизация фазы и напряжения не произошла до окончания работы этого таймера, блок DKG-705 отменит режим **Бесперебойного перехода** и начнет режим перехода с прерыванием.
- <u>P_A09 Задержка Контактора:</u> это максимальное время работы обеих контакторов в случае **бесперебойного перехода.**
- <u>P_A10 Максимальная разность частот:</u> это максимальная разность между частотами сети и генератора для включения **бесперебойного перехода**.
- <u>P_A11 Максимальная разность напряжений:</u> это максимальная разность между напряжениями фазы R сети и фазы U генератора для разрешения **бесперебойного перехода**.
- <u>P_A12 Максимальная разность фаз:</u> это максимальная разность между фазой R сети и фазой U генератора для разрешения **бесперебойного перехода**.
- **Р_760 до Р_766:** эти параметры определяют работу Цифрового входа_6.
- **Р_770 до Р_776:** эти параметры определяют работу Цифрового входа_7.

7.3 Плавный переход

В этом режиме переход выполняется без прерывания, также как и при **бесперебойном переходе**. Однако, нагрузка будет передаваться не резко, а постепенно под управлением регулятора оборотов и напряжения.

Регуляторы оборотов и напряжения являются необходимыми для выполнения **плавного перехода**.

Изделие DKG-705 в базовой комплектации позволяет выполнять плавный переход с генератора на сеть. Переход с сети на генератор будет обычным **бесперебойным переходом**.

Полная комплектация изделия DKG-705 с входами тока сети позволяет выполнять плавный переход в 2 направлениях.

Плавный переход начинается также как и бесперебойный переход. Но при включении 2 контакторов устройство начинает передачу нагрузки КВт и КВАР в сеть предустановленными частями, которые управляются регуляторами оборотов и напряжения. Время передачи управляется Таймером плавного перехода (P_A08).

В блоке DKG-705 предусмотрена сложная система защиты для обнаружения отказа сети при параллельной работе. Защита включается после задержки, которая определяется параметром **P_A23**. Подробнее эти функции будут описаны в следующем разделе.

При отказе сети во время параллельной работы, контактор сети немедленно выключается, формируется сигнал **Отказа параллельной работы** и функция защиты.

В конце работы **Таймера плавной передачи (P_A08)** выключается контактор генератора. При обнаружении любой неполадки при плавном переходе блок DKG-705 переходит в режим перехода с прерыванием.

Для определения режима Плавного перехода блок DKG-705 использует ряд параметров. Все параметры, которые используются в бесперебойной передаче, также применяются и при плавном переходе. Дополнительные параметры следующие:

- Р А01 Вкл Плавной передачи: этот параметр включает / выключает Плавный переход.
- **Р_А08 Таймер плавного перехода:** это длительность плавного перехода. В конце работы таймера один из контакторов отключается для того, чтобы завершить параллельную работу.
- <u>Р_633 Трансформаторы тока сети</u>: этот параметр включает / выключает плавный переход от сети на генератор.
- Р А18 К ВАТТ: активная мощность нагрузки будет передана в сеть с этим значением.
- Р А19 КВАР: реактивная мощность нагрузки будет передана в сеть с этим значением.
- <u>Р_А20 Усиление К Ватт:</u> параметр определяет скорость реакции управления К Ватт во время плавного перехода.
- <u>P_A21 Усиление КВАР:</u> параметр определяет скорость реакции управления КВАР во время плавного перехода.
- **Р_А23 Задержка проверки параллельности:** после этой задержки контактор сети включается (для параллельной с сетью работы), до этой задержки устанавливается защита от отказа сети.

8. Параллельная работа с сетью: снижение максимума нагрузки

Снижение максимума нагрузки заключается в использовании генераторной установки в качестве резервного средства для сети в случаях, если мощности сети не достаточно для обеспечения нагрузки.

Снижение максимума нагрузки возможно только с медленно меняющимися нагрузками.

При включении снижения максимума нагрузки и, если устройство находится в режиме **AUTO** (**ABTO**), генератор начнет работу и войдет в режим параллельной работы с сетью, если мощность сети превышает параметр **P_A29** (предел запуска генератора). Так как предел мощности сети не превышен, мощность на нагрузку поступать не будет.

Когда общая мощность нагрузки превысит параметр **P_A28** (предел мощности сети) на нагрузку будет поступать только **P_A28** (предел мощности сети). Остальное количество будет поступать от генераторной установки.

Когда общая мощность нагрузки станет меньше параметра **P_A30**, контактор генератора отключится и генераторная установка остановится после цикла охлаждения.

Параметр **P_A30** должен быть меньше параметра **P_A29**, для того чтобы избежать остановки генератора непосредственно после запуска.

В устройстве предусмотрена система защиты для быстрого обнаружения отказа сети при параллельной с сетью работе. Защита включается после задержки определяемой параметром **P_A23**. Подробнее это будет рассмотрено в следующей части.

Если при параллельной работе с сетью произойдет отказ сети, контактор сети будет немедленно обесточен, будет выдано общее предупреждение об отказе параллельной работы с сетью. Нагрузка будет поступать от генератора без прерывания. При возобновлении работы сети генераторная установка синхронизируется с сетью и продолжает параллельную работу.

В изделии DKG-705 предусмотрен ряд программных параметров для определения снижения максимума нагрузки. Все параметры, используемые при бесперебойной передаче и при плавной передаче, также используются и при снижении максимума нагрузки. Дополнительные параметры приведены ниже:

<u>Р А27 ВКЛ Снижение Максимума Нагрузки:</u> этот параметр включает / выключает функцию снижения максимума нагрузки.

<u>Р_А28 Предел Мощности Сети:</u> это максимальная активная мощность, которую может выработать сеть.

Р_А29 Предел Запуска Генератора: это предел активной мощности сети для запуска генераторной установки.

<u>Р_А30 Предел Останова Генератора:</u> это общая активная мощность нагрузки для останова генераторной установки.

9. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ ГЕНЕРАТОРОВ

Изделие DKG-705 способно работать в режиме параллельной работы двух генераторов без изменения программных или аппаратных средств. Единственной принадлежностью необходимой для такой работы является кабель последовательной передачи данных RS-232.

При параллельной работе используются стандартные устройства DKG-705 со стандартным программным обеспечением, что позволяет выполнять синхронизацию при небольших финансовых затратах.

Основными особенностями являются следующие:

- простота и дешевизна в эксплуатации,
- совместимость со всеми типами автоматических регуляторов напряжения и частоты вращения без дополнительных аппаратных средств,
 - различные номинальные мощности для двух генераторных установок,
 - нагрузка одного генератора,
- работа / останов ведомого генератора в зависимости от уровней мощности и задержек, определенных пользователем,
- одинаковая наработка: автоматическое переключение ведущий / ведомый в зависимости от **Наработки двигателя до обслуживания**,
 - автоматическое переключение ведущий / ведомый в случае отказа ведущего генератора,
 - допускается ручное переключение ведущий / ведомый,
- заранее выбранный ведущий генератор без необходимости в использовании автоматического регулятора напряжения или оборотов,
 - синхронизация с сетью: бесперебойный переход от сети и обратно,
 - разделение нагрузки с сетью: плавный переход от сети и обратно.

Более подробно с данным режимом работы можно познакомиться в **Инструкции по использованию блока DKG-705 в режиме параллельной работы двух генераторов**

10. Защитные функции при параллельной работе с сетью

В блоке DKG-705 имеется ряд защитных функций для быстрого обнаружения **отказа сети** при **параллельной работе с сетью**.

Защита включается после задержки определяемой параметром **P_A23** (задержка проверки параллельности) чтобы не принимать во внимание отказ сети, вызванный замыканием контакторов на переходных режимах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не забывайте, что во время задержки на проверку параллельности защита выключается. Устанавливайте по возможности минимальное время задержки.

Если любая из функций защиты обнаружит отказ при параллельной работе с сетью:

- контактор сети будет немедленно обесточен,
- формируется предупреждение Отказ Параллельности Сети,
- формируется предупреждение по соответствующей функции защиты.

Отключение генератора от сети в случае отказа сети в большинстве стран является необходимым условием при подключении синхронных генераторов к сети.

10.1 Темп изменения частоты

Темп изменения частоты измеряет частоту сети в каждом периоде. Если изменение частоты больше установленного предела за 4 периода подряд, данная функция устанавливает отказ сети. Таким образом, время реакции составляет приблизительно 4 цикла.

Тем не менее, данная функция не обнаружит относительно медленных изменений в частоте сети.

Соответствующий параметр: Р_А25 Предел темпа изменения частоты:

10.2 ФУНКЦИЯ СМЕЩЕНИЯ ВЕКТОРА

Данная функция измеряет и сохраняет периоды последних 5 циклов. В конце каждого цикла функция сравнивает среднее значение периода последних двух циклов со средним значением периода четвертого и пятого циклов. Если разность превысит предустановленный предел, данная функция установит отказ сети. Таким образом, время реакции составляет 5 циклов.

Тем не менее, функция смещения вектора не обнаружит относительно медленных изменений в частоте сети.

Соответствующий параметр: Р_А26 Предел смещения вектора

10.3 ФУНКЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ / ПОНИЖЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Измеряется частота сети за каждый период. Если частота не находится в установленных пределах в течение 4 периодов подряд, будет установлен отказ сети. Время реакции частоты сети приблизительно составляет 4 цикла.

Соответствующие параметры:

Р 522 Нижний предел частоты сети

Р_523 Верхний предел частоты сети

10.4 ФУНКЦИЯ ПОВЫШЕННОГО / ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Напряжения фазы сети измеряются дважды в секунду и сравниваются с заранее установленным верхним и нижним пределом. Если, по меньшей мере одно из напряжений фазы выйдет из этих пределов, это приведет к отказу сети. Время реакции составляет приблизительно 500 мс.

Соответствующие параметры:

Р_512 Нижний предел напряжения

Р_513 Верхний предел напряжения

10.5 ФУНКЦИЯ ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ СЕТИ

Активная мощность сети измеряется в каждом периоде. Если генератор подает мощность в сеть и эта мощность превышает предустановленный предел, это приведет к отказу сети.

У детектора обратной мощности сети изменяемое время реакции. Для мощности превышающей установленный предел не более чем в 2 раза, время реакции составляет 8 циклов. Время реакции уменьшается с увеличением величины обратной мощности. Оно составляет приблизительно 1 цикл при обратной мощности в 8 раз превышающей предустановленный предел.

Если не установлены трансформаторы тока сети, защита обратной мощности сети не будет работать. Для этого необходима полная версия блока DKG-705.

Соответствующие параметры:

Р 633 Трансформаторы тока сети

Р А24 Предел обратной мощности

10.6 ФУНКЦИЯ ОТСУТСТВИЯ ЧАСТОТЫ

Устройство измеряет время с момента, когда импульсы частоты сети были обнаружены в последний раз. Если импульсы частоты не обнаружены в течение периода в 2,5 раза превышающего Нижний предел частоты сети (**P_522**), вырабатывается сигнал отказа сети.

Соответствующий параметр:

Р 522 Нижний предел частоты сети

11. СБРОС НАГРУЗКИ / ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ

Сброс нагрузки заключается в отключении наименее важных потребителей при достижении генератором предельных значений. Подача нагрузки будет восстановлена, когда мощность генератора станет меньше программного предела. Внутренняя функция сброса нагрузки включена постоянно. В качестве выхода для сброса нагрузки можно использовать любое дополнительное реле.

Эквивалент нагрузки используется, когда общая нагрузка генератора становится ниже предельного значения и отключается, когда общая мощность превышает соответствующий предел.

Эквивалент нагрузки – это функция обратная сбросу нагрузки, таким образом, один выход можно использовать для двух функций.

Следующие параметры используются при сбросе нагрузки:

<u>Р_631 Нижний предел сброса нагрузки:</u> если выходная активная мощность генератора станет меньше этого предела, реле сброса нагрузки отключится.

<u>Р 632 Верхний предел сброса нагрузки:</u> если выходная активная мощность генератора станет больше этого предела, реле сброса нагрузки включится.

12. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ НА НЕДЕЛЮ

В режиме АUTO (АВТО) в блоке предусмотрена возможность составления расписания работы на неделю.

В изделии имеется 8 программируемых временных пар «вкл. / выкл.». Эти программные параметры позволяют генератору автоматически работать в установленное время.

В большинстве случаев работа генератора необходима только в рабочие часы. Благодаря функции планирования расписания можно отменить работу устройства в нежелательное время.

Расписание на неделю работает только в режиме **AUTO** (ABTO) mode. В других режимах данное расписание не окажет влияния на работу генератора.

Если в режиме **AUTO** (ABTO) работа генератора прервана запланированным расписанием, начнет мигать светодиод **AUTO** (ABTO) (в отличие от постоянного свечения).

Каждое включение / выключение устанавливается с шагом в 15 минут. Эти параметры определены в программной группе _4, параметры 400 - 415. Примерная установка приведена ниже:

```
P_400: Turn on: MO 07:00 ВКЛ ПОНЕДЕЛЬНИК
```

P_401: Turn off: MO 18:00 ВЫКЛ ВТОРНИК

P_402: Turn on: TU 07:00 ВКЛ ВТОРНИК

P_403: Turn off: TU 18:00 ВЫКЛ ВТОРНИК

P_404: Turn on: WE 07:00 ВКЛ СРЕДА

Р 405: Turn off: WE 18:00 ВЫКЛ СРЕДА

Р 406: Turn on: TH 07:00 ВКЛ ЧЕТВЕРГ

Р 407: Turn off: TH 18:00 ВЫКЛ ЧЕТВЕРГ

Р 408: Turn on: FR 07:00 ВКЛ ПЯТНИЦА

P 409: Turn off: FR 18:00 ВЫКЛ ПЯТНИЦА

Р 410: Turn on: SA 07:00 ВКЛ СУББОТА

P_411: Turn off: SA 13:00 ВЫКЛ СУББОТА

P_412: Turn on: SA 13:00 ВКЛ СУББОТА

P_413: Turn off: SA 13:00 ВЫКЛ СУББОТА

P_414: Turn on: SA 13:00 ВКЛ СУББОТА

P_415: Turn off: SA 13:00 ВЫКЛ СУББОТА

Если одинаковое время используется в более чем в одном параметре, во внимание принимается первый из таких параметров. В приведенном параметре, СУББОТА 13:00 будет временем **выключения**.

13. ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ

В устройстве предусмотрена возможность автоматического тестирования. Тестирование можно выполнять ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Продолжительность тестирования, а также время и дату его начала можно запрограммировать. В зависимости от условий программы тестирование можно выполнить как с нагрузкой, так и без нее.

Программные параметры, связанные с тестированием приведены ниже:

Р_635: дата и время начала тестирования

Р 636: продолжительность тестирования

Р 637: тестирование с нагрузкой или без нагрузки

Р 638: Ежедневное / Еженедельное / Ежемесячное тестирование

Более подробная информация о данных параметрах приведена в разделе ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

В назначенный день и время устройство автоматически включится в режим **TEST** (ТЕСТИРОВАНИЕ) или **LOAD TEST** (ТЕСТИРОВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ). Двигатель начнет работу, и если выбран режим тестирования с нагрузкой, нагрузка будет передана на генератор.

В случае отказа сети при тестировании без нагрузки, нагрузка не будет подаваться на генераторную установку, если только не выбран режим **Аварийного Резервирования**. Данный режим включается установкой параметра **P_629** на величину 1. таким образом, рекомендуется включать Аварийное Резервирование при тестировании без нагрузки.

После окончания тестирования, устройство переключится в исходный режим работы.

Если во время тестирования нажата любая кнопка, тестирование будет завершено.

При ежедневном тестировании устройство может подавать нагрузку от генераторной установки в назначенное время. Такой вид работ можно проводить в периоды с высокой тарификацией за электроэнергию.

14. ЗАПИСЬ СОБЫТИЙ

Для информирования обслуживающего персонала изделие DKG-705 сохраняет данные о 32 последних событиях.

События записываются с отметкой о времени. Информация о дате и времени поступает от внутренних часов реального времени изделия.

Новое записываемое событие стирает самое «старое» записанное событие. Показ событий всегда начинается с самого «нового» события.

Экраны записи событий находятся в группе меню **3**. Переключение с одной группы меню на другую выполняется при помощи кнопки **MENU** (МЕНЮ), данную кнопку необходимо удерживать нажатой в течение 1 секунды. Если выбран экран записи событий, каждое нажатие кнопки **MENU** приведет к появлению на экране следующего события. Смотрите Раздел **3.2** для более подробной информации по переключению между различными экранами.

Источниками событий являются:

- -Генераторная установка под нагрузкой,
- -Генераторная установка без нагрузки,
- -Сигнализация выключения,
- -Сигнализация сброса нагрузки,
- -Предупреждения

Ниже приведены примерные записи событий:

EVENT LOGGING 01 17-10-03 14:48.58 SHUTDOWN ALARM LOW OIL PRESS. SWITCH

Событие 01 17-10-03 14:48.58 Сигнализация выключения Низкое давление масла

И еще один пример:

EVENT LOGGING 02 17-10-03 14:45.16 Genset on Load

Событие 02 17-10-03 14:45.16 Генераторная установка под нагрузкой

15. Статистические счетчики

В блоке DKG-705 установлено несколько счетчиков (несбрасываемые, пошаговые) для статистических целей.

Счетчики:

- общая наработка двигателя в часах.
- общая активная мощность генераторной установки (КВт),
- общая кажущаяся мощность генераторной установки (КВА),
- общая реактивная мощность генераторной установки (КВАР),
- общее число прокруток двигателя,
- общее число циклов работы генераторной установки,
- общее число циклов работы генераторной установки под нагрузкой.

Данные хранятся в энергонезависимой памяти, отключение питания не оказывает влияния на работу счетчиков.

16. Обслуживание



НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!

Внутри устройства нет частей, подлежащих ремонту и обслуживанию.

Изделие можно протирать мягкой ветошью. Не пользуйтесь химическими реактивами.

17. Загрузка программного обеспечения

Программное обеспечение блока DKG-705 хранится во флэш-памяти и может быть загружено.

Загрузка программного обеспечения выполняется при помощи последовательного порта на задней панели устройства.

Для загрузки новых версий программного обеспечения с портативного компьютера используйте стандартный кабель для последовательной передачи данных. Конфигурация кабеля приведена ниже:

Компьютер		DKG-705
D_SUB 9	D_SUI	B 9
Контакт_2	К	Контакту_2
Контакт_3	К	Контакту_3
Контакт_5	К	Контакту_5

Программное обеспечение загружается при помощи ОС MS-WINDOWS. Адрес в Интернете: www.datakom.com.tr\downloads\dkg705

18. Программирование

Режим программирования применяется для программирования таймеров, рабочих пределов и конфигурации изделия. Программный режим защищен 3 уровневой системой пароля.

Для входа в программный режим нажмите кнопку PGM. Программный режим не влияет на работу устройства. Таким образом, программы можно изменять в любое время, даже при работе генераторной установки.

Режим программирования будет автоматически отменен, если в течение 1 минуты не нажата ни одна из кнопок.

При нажатии кнопки PGM устройство запросит ввод пароля. Введите пароль при помощи кнопок ↑ (вверх) и ↓ (вниз). Удерживая кнопку в нажатом положении, Вы можете быстро выбрать нужную величину.

После ввода необходимого пароля нажмите кнопку MENU, появится первый программный параметр.

Программное меню состоит из программных групп, в каждую группу входит ряд определенных параметров.

Каждое нажатие кнопки MENU приведет к сохранению текущего параметра в энергонезависимой памяти (в случае изменения параметра); или дисплей переключится на следующий программный параметр в текущей группе (если текущий параметр не изменяется). Это означает, что после изменения параметра кнопку MENU необходимо нажимать дважды для переключения к следующему параметру. После выбора последнего параметра дисплей переключится на первый параметр в группе.

Программный параметр можно изменить при помощи кнопок ↑ (Вверх) и ↓ (Вниз).

Изменение программной величины возможно, если вход БЛОКИРОВКА ПРОГРАММ (клемма_21) остается открытым. Если этот вход подключить к GROUND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ), то изменение программной величины будет отключено, для того чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Рекомендуется всегда подключать вход PROGRAM LOCK (БЛОКИРОВКА ПРОГРАММ) к клемме GROUND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ).

Если нажать и удерживать кнопку MENU в течение 1 секунды дисплей переключится на следующую программную группу.

Пароль представляет собой любое число между 0 и 65535. Пароли делают возможным изменение программных величин любого уровня.

Уровень	Название	Заводские	Описание					
		установки						
1	Служебный пароль	1	Разрешает изменение служебных параметров.					
2	Заводской пароль	2	Разрешает изменение служебных параметров и					
			параметров, установленных на заводе-изготовителе.					
3	Производственный	3	Разрешает изменение всех параметров, включая режимы					
	пароль		работы и калибровку.					

Программные величины хранятся в энергонезависимой памяти, выключение питания не оказывает влияния на ее работу. Для выхода из программного режима нажмите кнопку PGM.

Группа	Название	Уровень	Описание
1	Установка даты и времени	1	Внутренние дата и время устройства для
			записи событий.
2	Изменение пароля	1	Изменение пароля. Можно изменить
			только пароль текущего уровня.
3	Идентификация объекта	1	20-значный код ASCII определяющий
			местоположение генераторной установки.
			Используется в модемных звонках и
			коротких сообщениях SMS.
4	Еженедельное расписание и	1	8 групп времени включения и выключения
	телефонные номера		для режима АВТО.
			2 телефонных номера (максимум 16
			цифр) для модемных звонков и коротких
			сообщений SMS.
5	Управление генератором	1	Основные таймеры и рабочие пределы.
6	Конфигурация	2	Параметры конфигурации генераторной
			установки.
7	Характеристики входа	2	Параметры, которые определяют работу
			8 программируемых цифровых входов.
8	Характеристики реле	2	Параметры, которые определяют работу
			24 возможных реле.
9	Калибровка датчика	2	Информация о калибровке каждого из
			входов 4 аналоговых датчиков.
Α	Режим работы	3	Бесперебойная передача, параллельная
			работа с сетью, параметры
			автоматических регуляторов напряжения
			и оборотов.
В	Калибровка входа	3	Параметры калибровки входного
			напряжения и тока.

Программная группа 1

Группа	Параметр	Название	Мин	Макс	Описание
1	100	Установка	00	99	День месяца (1-3 1)
		даты			
1	101	Установка	00	99	Месяц (1-12)
		месяца			
1	102	Установка	00	99	Устанавливает год. Используются только 2
		года			последние цифры.
1	103	Установка	00	99	Часы (00-23)
		часа			
1	104	Установка	00	99	Минуты (00-59)
		минут			
1	105	Установка	00	99	Секунды (00-59)
		секунд			

Программная группа 2

Группа	Параметр	Описание	Мин	Макс	Описание
2	200	Изменить пароль	0	65535	Изменяет пароль текущего уровня.

Программная группа 3

Группа	Параметр	Название	Мин	Макс	Описание
3	300-319	Идентификация	-	-	Каждый программный параметр изменяет
		местоположения			один знак кода идентификации. Параметр
					300 отвечает за первый знак, параметр 301
					за второй и т.д.

Группа	Параметр	Название	Мин	Макс	Описание
4	400, 402, 404,406, 408, 410, 412, 414	Включение	-	-	Время включения по недельному расписанию. Информация о дате и времени определяется с шагом в 15 минут.
4	401, 403, 405,407, 409, 411, 413, 415	Выключение	-	-	Время выключения по недельному расписанию. Информация о дате и времени определяется с шагом в 15 минут.
4	416-431	Телефонный номер #1	-	-	Каждый программный параметр изменяет одну цифру первого телефонного номера. Параметр 416 определяет первую цифру номера, параметр 417 вторую и т.д. Нечисловые знаки игнорируются.
4	432-447	Телефонный номер #2	-	-	Каждый программный параметр изменяет одну цифру второго телефонного номера. Параметр 432 определяет первую цифру номера, параметр 433 вторую и т.д. Нечисловые знаки игнорируются.

Программная группа 5

Группа	Параметр	Название	Ед.изм.	Мин	Макс	Описание
5	500	Ожидание перед	Мин.	0	240	Время между отказом сети и
		подачей топлива				включением топливного клапана
	504			-	00	для запуска генератора.
5	501	Ожидание запуска	Сек.	0	30	Время после включения
						топливного клапана до запуска
						генератора. (Период подогрева в случае использования запальных
						свеч.).
5	502	Ожидание между	Сек.	1	30	Период ожидания между двумя
		запусками				попытками запуска.
5	503	Таймер запуска	Сек.	1	15	Максимальный период для запуска.
						Запуск будет автоматически
						отменен, если генератор
						запуститься перед окончанием
_						действия таймера.
5	504	Попытки запуска	-	1	6	Максимальное количество попыток
	F0F	T. V	0	_	00	запуска.
5	505	Таймер останова	Сек.	0	90	Максимальное время необходимое для останова двигателя. Для
						дня останова двигателя. для двигателя это будет период
						времени, за который включается
						электромагнитный клапан
						останова. Если генератор не
						остановился после этого времени,
						вырабатывается сигнал ОТКАЗ
						ОСТАНОВА.
5	506	Таймер ожидания	Мин.	0.0	60.0	Время между отключением
		сети				контактора генератора и
						достижением номинальных
						значений напряжением и частотой
	F67	T	N.4.	0.0	00.0	сети.
5	507	Таймер охлаждения	Мин.	0.0	30.0	Период работы генератора для
						охлаждения после передачи
	F00	Tevane veriments	Cau	0.5	45.0	нагрузки в сеть.
5	508	Таймер контактора	Сек.	0.5	15.0	Период времени между

	сети		отключением контактора
			генератора и включением
			контактора сети.

Группа	Параметр	Название	Ед.изм.	Мин.	Макс.	Описание
5	509	Таймер контактора	Сек.	0,5	120	Период между выключением
		генератора				контактора сети и включением
						контактора генератора.
5	510	Предел перегрузки	Ампер	20	5000	Если величина тока превышает
		по току				этот предел, вырабатывается
						сигнал Перегрузка генератора по
						току после окончания работы
						Таймера перегрузки по току
			_			(P511).
5	511	Таймер перегрузки	Сек.	1	20	Период между превышением
		по току/Таймер				предела перегрузки по току (Р510)
		избыточной				и сигналом перегрузка генератора
		мощности				по току. Также это период между
						превышением предела сброса нагрузки по избыточной
						мощности (Р617) и сбросом
						нагрузки генератора по
						избыточной мощности.
5	512	Нижний предел сети	Вольт	0	240	Если одна из фаз меньше этого
		·				предела, сеть выключена и
						начинает передачу нагрузки
						генератору в режимах АВТО и
						TECT.
5	513	Верхний предел сети	Вольт	100	300	Если одна из фаз больше этого
						предела, сеть выключена и
						начинает передачу нагрузки
						генератору в режимах АВТО и
	F4.4	11	D	00	0.40	TECT.
5	514	Нижний предел	Вольт	60	240	Если одно из фазных напряжений
		генератора				генератора меньше этого предела при подаче нагрузки,
						вырабатывается сигнал Низкое
						напряжение генератора и
						двигатель останавливается.
5	515	Верхний предел	Вольт	100	300	Если одно из фазных напряжений
		генератора				генератора больше этого предела
						при подаче нагрузки,
						вырабатывается сигнал Высокое
						напряжение генератора и
5	516	Di indionomiao do	Гц	10	60	двигатель останавливается.
3	316	Выключение по низкой частоте	Гц	10	60	Если частота генератора ниже этого предела на период работы
		TIVISKOVI TACTOTC				Таймера частоты (Р520),
						вырабатывается сигнал Низкая
						частота генератора, и двигатель
						останавливается.
5	517	Предупреждение о	Гц	10	60	Если частота генератора ниже
		низкой частоте				этого предела на период работы
						Таймера частоты (Р520),
						вырабатывается предупреждение
5	518	Выключение по	Гц	40	150	Низкая частота генератора . Если частота генератора выше
3	310	высокой частоте	'4	40	130	этого предела на период работы
		DDICORON PACIOIC				Таймера частоты (Р520),
						вырабатывается сигнал Высокая
				l		выраватывается виглал высокая

5	519	Предупреждение о высокой частоте	Гц	40	150	частота генератора, двигатель останавливается. Если частота генератора выше этого предела на период работы Таймера частоты (Р520), вырабатывается предупреждение Высокая частота генератора.
5	520	Таймер частоты / Таймер частоты вращения двигателя	Сек.	1	20	Период времени, когда частота генератора или частота вращения двигателя выходит за установленные пределы, и вырабатывается сигнал.
5	521	Таймер	Сек.	0	240	Максимальный период работы выхода сигнального реле. Если данный период установлен на 0, это будет означать, что задержка неограниченна по времени.

5	522	Нижний предел	Гц	0	60	Если частота сети ниже этого
		частоты сети				предела, сеть выключается и
						начинает передачу нагрузки на
						генератор в режимах АВТО и ТЕСТ.
						При параллельной с сетью работе
						контактор сети отключится, будет
						выдано предупреждение.
5	523	Верхний предел	Гц	44	70	Если частота сети выше этого
		частоты сети				предела, сеть выключается и
						начинает передачу нагрузки на
						генератор в режимах АВТО и ТЕСТ.
						При параллельной с сетью работе
						контактор сети отключится, будет
						выдано предупреждение.
5	524	Таймер отказа	Сек.	0	30	Период между выходом напряжений
		напряжения				генератора за пределы определенные
		генератора				Р_514, Р_515, Р_620 и сигналом
						Высокое/Низкое напряжение
						генератора.

Группа	Параме тр	Название	Ед.изм.	Мин.	Макс.	Описание
6	600	Сброс счетчиков обслуживания	-	0	1	Установка параметра 1 приведет к: 1) Сбросу Времени до ремонта до Периода ремонта (в днях) (Р625), 2) Сбросу времени до ремонта двигателя (наработка двигателя) (Р624) Это означает, что период обслуживания теперь определяется параметрами по умолчанию. Программный параметр Р600 сам по себе не изменяется и всегда установлен на 0.
6	601	Первичный ток трансформатора	Ампер	50	5000	Это номинальное значение трансформаторов тока. У всех трансформаторов должен быть одинаковый номинал. Вторичный ток будет 5 Ампер.

6	602	Выключение по низкому давлению топлива	Бар	0	4,0	Если давление топлива, измеренное по аналоговому входу, станет ниже этого предела во время работы двигателя, будет выдан сигнал Низкое давление масла и двигатель немедленно остановится.
6	603	Предупреждение Мало давление масла	Бар	0	4,0	Если давление топлива, измеренное по аналоговому входу, станет ниже этого предела во время работы двигателя, будет выдано предупреждение Низкое давление масла.
6	604	Выключение по высокой температуре	°C	80	120	Если температура воды, измеренная по аналоговому входу, станет больше этого предела, будет выдан сигнал Высокая температура ОЖ, и двигатель немедленно остановится.
6	605	Предупреждение Высокая температура	Ô	80	120	Если температура воды, измеренная по аналоговому входу, станет больше этого предела, будет выдано предупреждение Высокая температура ОЖ.
6	606	Выключение по высокой температуре масла	°C	80	250	Если температура масла, измеренная по аналоговому входу, станет больше этого предела, будет выдан сигнал Высокая температура масла, и двигатель немедленно остановится
6	607	Предупреждение Высокая температура масла	°C	80	250	Если температура масла, измеренная по аналоговому входу, станет больше этого предела, будет выдано предупреждение Высокая температура масла.
6	608	Выключение по низкому уровню топлива	%	0	50	Если уровень топлива, измеренный по аналоговому входу, станет меньше этого предела, будет выдан сигнал Низкий уровень топлива и двигатель немедленно остановится.
6	609	Предупреждение низкий уровень топлива	%	0	50	Если уровень топлива, измеренный по аналоговому входу, станет меньше этого предела, будет выдано предупреждение Низкий уровень топлива.
6	610	Выключение по высокому напряжению АКБ	Вольт	12,0	33,0	Если напряжение АКБ выше этого предела, будет выдан сигнал Высокое напряжение АКБ, двигатель немедленно остановится.
6	611	Предупреждение Высокое напряжение АКБ	Вольт	12,0	33,0	Если напряжение АКБ выше этого предела, будет выдано предупреждение Высокое напряжение АКБ.
6	612	Предупреждение Низкое напряжение АКБ	Вольт	0	28, 0	Если напряжение АКБ ниже этого предела, будет выдано предупреждение Низкое напряжение АКБ.
6	613	Выключение по низким оборотам	Об. в мин.	0	6000	Если частота вращения двигателя измеренная по магнитному датчику

						станет меньше этого предела, будет выдан сигнал: Малы обороты двигателя , и двигатель немедленно выключится.
6	614	Предупреждение Низкие обороты двигателя	Об. в мин.	0	6000	Если частота вращения двигателя измеренная по магнитному датчику станет меньше этого предела, будет выдано предупреждение: Низкие обороты двигателя.
6	615	Выключение по высоким оборотам	Об. в мин.	0	6000	Если частота вращения двигателя измеренная по магнитному датчику станет больше этого предела, будет выдан сигнал: Высокие обороты двигателя, и двигатель немедленно выключится.
6	616	Предупреждение Высокие обороты двигателя	Об. в мин.	0	6000	Если частота вращения двигателя измеренная по магнитному датчику станет больше этого предела, будет выдано предупреждение Высокие обороты двигателя.
6	617	Сброс нагрузки по избыточной мощности	КВт	0	2500	Если нагрузка генератора превышает этот предел, будет выдан сигнал Сброс нагрузки по избыточной мощности, после периода охлаждения двигатель выключится.
6	618	Сброс нагрузки по обратной мощности	КВт	0	2500	Если мощность, потребляемая генератором, превысит этот предел, будет выдан сигнал Сброс нагрузки по обратной мощности, после периода охлаждения двигатель выключится.
6	619	Счетчик оборотов	-	0	250	Р 626=0: Количество импульсов полученных от магнитного датчика за один оборот двигателя. Используется для подсчета оборотов в минуту. Если этот параметр установлен на '0', магнитный датчик не задействован. Р 626=1: коэффициент умножения для вычисления частоты вращения с использованием частоты генераторной установки.
6	620	Напряжение гистерезиса	Вольт	0	30	Используется для предотвращения неправильных решений. Например, при наличии сети, нижний предел напряжения сети будет представлять собой программную величину P_512. при отказе сети нижний предел будет представлен как P_512+P_620. рекомендуется установить данный параметр на 10 Вольт.
6	621	Тип прогрева двигателя	-	0	2	Генератор не включится под нагрузку, пока не завершится прогрев двигателя. 0: Двигатель прогревается во время действия Таймера прогрева двигателя (Р_622). 1: Двигатель прогревается, пока температура ОЖ не достигнет

		T	ı	1	1	
						Температуры прогрева двигателя (P_623). 2: Двигатель прогревается,
						пока температура ОЖ не достигнет
						Температуры прогрева двигателя
						(Р_623) за период действия
						Таймера прогрева двигателя (P_622).
6	622	Таймер прогрева	Сек.	0	240	Период прогрева двигателя в
		двигателя				соответствии с параметром Р_621.
6	623	Температура	°C	0	80	Температура для прогрева
		прогрева двигателя				двигателя в соответствии с
6	624	Период	Час	0	2500	параметром P_621. Светодиод SERVICE REQUEST
0	024	обслуживания	Hac		2300	загорится после того, как двигатель
		(Наработка				отработает данное количество
		двигателя)				часов с момента последнего
		,				обслуживания. Это удобно для
						отслеживания времени проведения
						следующих регламентных работ.
						Если установить значение '0'
						запроса на обслуживание в
						зависимости от наработки двигателя не поступит, тем не
						менее, запрос может поступить по
						параметру Р_625.
6	625	Период	День	0	2500	Светодиод SERVICE REQUEST
		обслуживания (Дни)				загорится после этого времени с
						момента последнего обслуживания.
						Это удобно для отслеживания
						времени проведения следующих регламентных работ. Если
						установить значение '0' запроса на
						обслуживание в зависимости от
						времени с момента последнего
						обслуживания, тем не менее,
						запрос может поступить по
	000	11		0	4	параметру Р_624.
6	626	Частота вращения	-	0	1	Дисплей частоты вращения для расчета будет использовать либо
		от частоты генератора				данные магнитного датчика, либо
		Теператора				частоту генератора. 0: Входы
						магнитного датчика используются
						для расчета частоты вращения.
						Частота магнитного датчика
						делится на Р_619 . 1 : Частота
						генераторной установки
						используется для расчета. Частота генератора умножается на P_619 .
						Таким образом, 1500 оборотов в
						минуту генератора соответствует
						параметру Р_619=30, 3000
						оборотов в минуту генератора
						соответствует параметру
	007	Ha-a			4	P_619=60.
6	627	Напряжения	-	0	1	0: Показывает напряжения
		генератора L-L				генератора L-N 1: Показывает напряжения
						генератора L-L.
6	628	Напряжения сети L-	-	0	1	0: Показывает напряжения сети L-N
	_	L				1: Показывает напряжения сети L-L.

_	000	A = = = = = =	1	_		F
6	629	Аварийное	-	0	1	Если этот параметр установлен на 1, в
		резервирование				режиме TEST, нагрузка будет передана
	200					на генератор при отказе сети.
6	630	Смещение	В	5	50	Этот параметр настраивает
		напряжения				чувствительность показаний частоты
		частоты				генератора. Если частота генератора
						отличается от нуля при неработающем
						двигателе, увеличьте этот параметр.
						Стандартная величина составляет 20В.
6	631	Нижний предел	КВт	0	5000	Если активная мощность генератора
		сброса нагрузки				станет меньше этого предела, реле
	200		1/5		5000	сброса нагрузки отключится.
6	632	Верхний предел	КВт	0	5000	Если активная мощность генератора
		сброса нагрузки				станет больше этого предела, реле
						сброса нагрузки включится.
6	633	Трансформаторы	-	0	1	0: Трансформаторы тока сети не
		тока сети				подключены. Все величины тока сети,
						мощности и соѕФ равны нулю, снижение
						максимума нагрузки и плавная передача
1						на генераторную установку не
						разрешаются. 1: Трансформаторы тока
						сети подключены и работают. Все
						измерения тока сети, мощности и $\cos \Phi$
						действительны, снижение максимума
						нагрузки и плавная передача на
					_	генератор разрешены.
6	634	Подключение	-	0	1	0: Модем не подключен, параллельный
		модема				порт подключен к компьютеру. 1: Модем
	225				400	подключен.
6	635	Дата и время	-	0	168	Параметр определяет дату и время
		тестирования				начала тестирования. Величины равные
						или превышающие 168 означают, что
						тестирование выключено. Тестирование
						можно запрограммировать на любой час
						недели. Величина параметра это
						часовой отчет начала тестирования.
						Примеры:
						0 = тестирование начнется в
						понедельник в 00:00 1 = тестирование начнется в
						понедельник в 01:00
						8 = тестирование начнется в
						понедельник в 08:00
						24 = тестирование начнется во вторник в
						00:00
						167 = тестирование начнется в
						воскресенье в 23:00
1						168 = тестирование выключено. Если
						выбрано ежедневное тестирование при
1						помощи параметра Р_638=0,
						тестирование будет проведено каждый
						день независимо от выбора. Если
						выбрано ежемесячное тестирование при
						помощи параметра Р_638=2
						тестирование будет проводиться во
						время первых семи дней каждого
						месяца.
						·
6	636	Продолжительность	Мин.	10	1430	Этот параметр определяет
		тестирования				продолжительность тестирования и
	•					

						программируется с шагом в 10 минут до 24 часов.
6	637	Ежедневное / Еженедельное / Ежемесячное тестирование	-	0	2	 0: Тестирование каждый день (тестирование выполняется каждый день независимо от выбора дня параметром Р_635). 1: Тестирование раз в неделю 2: Тестирование раз в месяц (тестирование выполняется в первые 7 дней каждого месяца в запрограммированное время и день).
6	638	Тестирование под нагрузкой / без нагрузки	-	0	1	Если этот параметр установлен на 0, генератор не будет потреблять нагрузку во время тестирования. Если параметр установлен на 1, нагрузка будет передана на генератор во время тестирования.

Эта группа определяет свойства цифровых входов и включает 56 параметров. В устройстве DKG-705 имеется 8 программируемых входов, у каждого входа есть 7 параметров.

Таким образом, эта программная группа состоит из 8 блоков, у каждого блока одинаковая структура из 7 параметров.

Группа	Параметр	Название	
7	70x	Параметры цифрового входа 0	
7	71x	71х Параметры цифрового входа 1	
7	72x	Параметры цифрового входа 2	
7	73x	Параметры цифрового входа 3	
7	74x	Параметры цифрового входа 4	
7	75x	Параметры цифрового входа 5	
7	76x	Параметры цифрового входа 6	
7	77x	Параметры цифрового входа 7	

Группа	Параметр	Название	Мин.	Макс.	Описание
7	7x0	Цифровой вход X функция	0	31	Смотрите список функций ниже
7	7x1	Цифровой вход X уровень срабатывания сигнализации	0	3	0: Сигнализация выключения. 1: Сигнализация сброса нагрузки. 2: Предупреждения. 3: Нет сигнализации от этого входа
7	7x2	Цифровой вход х задержка	0	1	0: Задержка = 1 секунда. 1: Задержка = 4 секунды. Это скорость обнаружения сигнала этим входом. Если параметр установлен на 1, вход становится совместимым с медленными сигналами от датчика уровня ОЖ.
7	7 x3	Цифровой вход X тип сигнала	0	1	0: Всегда активен. Сигнал постоянно проверяется. 1: Активен при работе двигателя. Сигнал вызывает предупреждение только при работе двигателя и после защитной задержки (8 Секунд).
7	7x4	Цифровой вход X блокировка	0	1	0: Без блокировки. Сигнализация выключается при снятии сигнала. 1: Блокировка. Сигнализация будет продолжена даже при снятии сигнала. Сигнализацию необходимо снимать

					вручную.
7	7x5	Цифровой вход X тип контакта	0	1	0: Нормально открыт. Открыт при нормальной работе, закрыт при отказе. 1: Нормально закрыт. Закрыт при нормальной работе, открыт при отказе.
7	7x6	Цифровой вход X переключение полярности	0	1	0: Переключение АКБ (-). Источник сигнала подключается к отрицательному контакту. 1: Переключение АКБ (+). Источник сигнала подключается к положительному контакту.

Группа	Параметр	Величина	Название
7	7x0	0	Индикатор низкого давления масла
		1	Индикатор высокой температуры двигателя
		2	Аварийный останов
		3	Низкий уровень ОЖ
		4	Высокая температура генератора
		5	Высокая температура масла
		6	Перегрузка
		7	Низкий уровень топлива
		8	Отказ заряда АКБ
		9	Дополнительный Сигнал 7
		10	Дополнительный Сигнал 6
		11	Дополнительный Сигнал 5
		12	Дополнительный Сигнал 4
		13	Дополнительный Сигнал 3
		14	Дополнительный Сигнал 2
		15	Дополнительный Сигнал 1
		16	Переключатель контактора сети: сигнал используется при
			бесперебойном переходе.
		17	Переключатель контактора генератора: используется при
			бесперебойном переходе.
		18	Принудительный режим AUTO
		19	Принудительный режим OFF (ВЫКЛ)
		20	Принудительный режим TEST
		21	Принудительный режим LOAD TEST (ТЕСТ ПОД НАГРУЗКОЙ)
		22	Принудительный режим MASTER
		23	REMOTE START (ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ)
		24	Функция-24
		25	Функция-25
		26	Функция-26
		27	Функция-27
		28	Функция-28
		29	Функция-29
		30	Функция-30
		31	Функция-31

Эта группа определяет функции выходов реле. У базового изделия DKG-705 имеется 7 выходов реле. Количество реле можно увеличить до 23 при помощи модулей расширения. Функцию определенного реле можно выбрать из списка из 112 возможных вариантов. Ниже рассмотрены функции внутренних реле.

Группа	Параметр	Название	Клемма	Описание / Функция
8	800	Функция реле 0	-	Выход этого реле не используется
8	801	Функция реле 1	36	Вспомогательный выход реле, обычно
				используется как выход Подогрева.
8	802	Функция реле 2	33	Выход реле запуска
8	803	Функция реле 3	37	Вспомогательный выход реле, обычно
				используется как выход Сигнал .
8	804	Функция реле 4	1	Выход реле контактора генератора. Общая клемма внутреннего реле подключается к фазе генератора U.
8	805	Функция реле 5	10	Выход реле контактора сети. Общая клемма внутреннего реле
				подключается к фазе сети R.
8	806	Функция реле 6	32	Выход топливного реле. Выход этого реле также питает цепь
8	807	ф.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	35	возбуждения генератора.
0	807	Функция реле 7	35	Дополнительный выход реле, обычно используется как выход Включение для
				Останова.
8	808	Функция реле 8	_	Реле первого модуля расширения.
8	809	Функция реле 9	-	т сле первоге шедули расширения
8	810	Функция реле 10	1	
8	811	Функция реле 11		
8	812	Функция реле 12	1	
8	813	Функция реле 13	1	
8	814	Функция реле 14	1	
8	815	Функция реле 15		
8	816	Функция реле 16	-	Реле второго модуля расширения.
8	817	Функция реле 17		
8	818	Функция реле 18		
8	819	Функция реле 19		
8	820	Функция реле 20		
8	821	Функция реле 21		
8	822	Функция реле 22		
8	823	Функция реле 23		

№: Функция 000 Дроссельное реле 001 Реле подогрева 002 Реле запуска 003 Реле контактора генератора 005 Реле контактора сети 006 Топливное реле 007 Реле сконтактора нагрузки 009 Реле сигнализации (без задержки) 010 Реле контактора нагрузки для двойной работы 011 Авто готовность 012 Запрос Ведущего для двойной работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: высокая частота генератора 026 Выключение: высокое напряжение напряжение напряжение напряжение напряжение напратора 031 <		
 О01 Реле подогрева О02 Реле запуска О03 Реле Сигнализации (с таймером) О04 Реле контактора генератора О05 Реле контактора сети О06 Топливное реле О07 Реле сигнализации (без задержки) О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход_0 О17 Выключение: Цифровой вход_1 О18 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_4 О21 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_5 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: высокая частота генератора О26 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокое напряжение АКБ О29 Выключение: высокая Температура масла О30 Выключение: высокое напряжение высокое напряжение по по давление масла О31 Выключение: по давление масла О32 Выключение: по давление масла О33 Выключение: по давление масла О34 Выключение: по давление масла О35 Выключение: по давление масла О36 Выключение: отказ останова О37 Выключение: отказ останова О38 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: низкое обороты двигателя О37 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	Nº:	Функция
 О02 Реле запуска О03 Реле Сигнализации (с таймером) О04 Реле контактора генератора О05 Реле контактора сети О06 Топливное реле О07 Реле сигнализации (без задержки) О09 Реле сигнализации (без задержки) О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход_0 О17 Выключение: Цифровой вход_1 О18 Выключение: Цифровой вход_1 О18 Выключение: Цифровой вход_4 О21 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: высокая частота генератора О26 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокоя температура масла О30 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокое напряжение высокое напряжение по высокая температура О31 Выключение: по давление масла О32 Выключение: по давление масла О33 Выключение: по давление масла О34 Выключение: по давление масла О35 Выключение: по давление масла О36 Выключение: по давление масла О37 Выключение: по давление напряжение генератора О36 Выключение: по давление напряжение генератора О37 Выключение: по давление напряжение генератора О36 Выключение: по давление напряжение генератора О37 Выключение: по давление на д		i i
 ООЗ Реле Сигнализации (с таймером) ОО4 Реле контактора генератора ООБ Реле контактора сети ООБ Реле контактора сети ООБ Топливное реле ООТ Реле останова ООВ Реле синжения нагрузки ООР Реле сигнализации (без задержки) ООР Реле контактора нагрузки для двойной работы ООР Запрос Ведущего для двойной работы ООР Выключение тестирования ООР Выключение: Цифровой вход ОР ОР Выключение: Цифровой вход ОР ОР		·
таймером) 004 Реле контактора генератора 005 Реле контактора сети 006 Топливное реле 007 Реле останова 008 Реле сижения нагрузки 009 Реле сигнализации (без задержки) 010 Реле контактора нагрузки для двойной работы 011 Авто готовность 012 Запрос Ведущего для двойной работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_5 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокоя температура масла 030 Выключение: высокая температура масла 031 Выключение: высокая температура 031 Выключение: высокая температура 031 Выключение: низкий уровень топлива 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: отказ запуска 035 Выключение: отказ запуска 036 Выключение: отказ запуска 037 Выключение: низкое напряжение генератора 038 Выключение: отказ порядка фаз генератора 037 Выключение: низкое обороты двигателя 038 Выключение: отказ порядка фаз генератора		
 ОО4 Реле контактора генератора ОО5 Реле контактора сети ОО6 Топливное реле ОО7 Реле останова ОО8 Реле сижения нагрузки ОО9 Реле сигнализации (без задержки) О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход 0 О17 Выключение: Цифровой вход 1 О18 Выключение: Цифровой вход 2 О19 Выключение: Цифровой вход 4 О21 Выключение: Цифровой вход 4 О21 Выключение: Цифровой вход 5 О22 Выключение: Цифровой вход 5 О22 Выключение: Цифровой вход 6 О23 Выключение: Цифровой вход 7 О24 не задействовано О25 Выключение: высокая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокоя температура масла О30 Выключение: высокоя температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ останова О34 Выключение: отказ останова О35 Выключение: отказ останова О36 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: отказ порядка фаз генератора О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: отказ порядка фаз генератора О39 Выключение: высокое обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	003	
 Обб Реле контактора сети Обб Топливное реле Обб Топливное реле Обб Реле останова Обб Реле сижения нагрузки Обб Реле сигнализации (без задержки) Обб Реле контактора нагрузки для двойной работы Обб Реле контактора нагрузки для двойной работы Обб Ваключение тестирования Обб Не задействовано Обб Выключение: Цифровой вход_О Обб Выключение: Низкая частота генератора Обб Выключение: Высокая частота генератора Обб Выключение: Высокое напряжение АКБ Обб Выключение: Высокое напряжение Высокое напряжение АКБ Обб Выключение: Высокое напряжение высокое напряжение высокое напряжение высокое напряжение: пизкое напряжение: пенератора Обб Выключение: пизкое напряжение генератора Обб Выключение: пизкое напряжение генератора Обб Выключение: пизкое напряжение генератора Обб Выключение: пизкое обороты двигателя Обб Выключение: пизкие обороты двигателя Обб Выключение: высокие обороты двигателя Обб Выключение: высокие обороты двигателя 		
 Обб Топливное реле Об7 Реле останова Об8 Реле снижения нагрузки Об9 Реле сигнализации (без задержки) Обрано реле контактора нагрузки для двойной работы Обрано работы <l< td=""><td></td><td></td></l<>		
007 Реле останова 008 Реле снижения нагрузки 009 Реле сигнализации (без задержки) 010 Реле контактора нагрузки для двойной работы 011 Авто готовность 012 Запрос Ведущего для двойной работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_1 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_5 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокоя температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: низкое напряжение генератора 033 Выключение: низкое напряжение генератора 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: низкое напряжение генератора 036 Выключение: низкое напряжение генератора 037 Выключение: низкое напряжение генератора 038 Выключение: низкое напряжение генератора 039 Выключение: отказ порядка фаз генератора 030 Выключение: отказ порядка фаз генератора 031 Выключение: низкое обороты двигателя	005	Реле контактора сети
 О08 Реле снижения нагрузки О09 Реле сигнализации (без задержки) О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход_0 О17 Выключение: Цифровой вход_1 О18 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокая частота генератора О28 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: мало давление масла О31 Выключение: отказ останова О32 Выключение: отказ запуска О33 Выключение: низкое напряжение генератора О34 Выключение: низкое напряжение генератора О35 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: низкое напряжение генератора О37 Выключение: нероступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	006	Топливное реле
 О09 Реле сигнализации (без задержки) О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход 0 О17 Выключение: Цифровой вход 2 О19 Выключение: Цифровой вход 3 О20 Выключение: Цифровой вход 4 О21 Выключение: Цифровой вход 5 О22 Выключение: Цифровой вход 5 О22 Выключение: Цифровой вход 7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: низкий уровень топлива О29 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ останова О34 Выключение: отказ запуска О35 Выключение: отказ запуска О36 Выключение: низкое напряжение генератора О37 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: недоступен ведомый О38 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	007	
3адержки 010 Реле контактора нагрузки для двойной работы 011 Авто готовность 012 Запрос Ведущего для двойной работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход 0 017 Выключение: Цифровой вход 2 019 Выключение: Цифровой вход 2 019 Выключение: Цифровой вход 3 020 Выключение: Цифровой вход 5 022 Выключение: Цифровой вход 6 023 Выключение: Цифровой вход 6 023 Выключение: Цифровой вход 7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокое напряжение Высокоя температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: магла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ останова 034 Выключение: отказ запуска 035 Выключение: енератора 036 Выключение: енератора 037 Выключение: низкое напряжение генератора 038 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: недоступен ведомый 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 039 Обороты двигателя 030 Обороты двигателя 030 Обороты двигателя 030 Обороты двигателя 030 Обороты	800	Реле снижения нагрузки
 О10 Реле контактора нагрузки для двойной работы О11 Авто готовность О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход_0 О17 Выключение: Цифровой вход_2 О19 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_4 О21 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокоя температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ останова О34 Выключение: отказ запуска О35 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: низкое напряжение генератора О37 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	009	Реле сигнализации (без
Двойной работы		
011 Авто готовность 012 Запрос Ведущего для двойной работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_5 021 Выключение: Цифровой вход_7 022 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: Низкая частота генератора 026 Выключение: высокоя частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: мало давление масла 031 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключе	010	
 О12 Запрос Ведущего для двойной работы О13 Включение тестирования О14 не задействовано О15 не задействовано О16 Выключение: Цифровой вход_0 О17 Выключение: Цифровой вход_2 О19 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_4 О21 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ запуска О34 Выключение: низкое напряжение генератора О35 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: высокое напряжение генератора О37 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 		
работы 013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		
013 Включение тестирования 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_5 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение высокое напряжение: высокая температура масла 029 Выключение: мало давление масла 030 Выключение: отказ останова 031 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: высокое напряжение генератора 035 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя <tr< td=""><td>012</td><td></td></tr<>	012	
 014 не задействовано 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_2 018 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: низкий уровень топлива 028 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 		работы
 015 не задействовано 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_3 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ останова 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 		Включение тестирования
 016 Выключение: Цифровой вход_0 017 Выключение: Цифровой вход_1 018 Выключение: Цифровой вход_2 019 Выключение: Цифровой вход_4 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: высокая температура 031 Выключение: отказ останова 032 Выключение: отказ запуска 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 		не задействовано
 О17 Выключение: Цифровой вход_1 О18 Выключение: Цифровой вход_2 О19 Выключение: Цифровой вход_4 О20 Выключение: Цифровой вход_5 О21 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ запуска О34 Выключение: отказ запуска О35 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	015	
 О18 Выключение: Цифровой вход_2 О19 Выключение: Цифровой вход_4 О20 Выключение: Цифровой вход_5 О22 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: низкий уровень топлива О29 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ запуска О34 Выключение: низкое напряжение генератора О35 Выключение: высокое напряжение генератора О36 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 		
 О19 Выключение: Цифровой вход_3 О20 Выключение: Цифровой вход_4 О21 Выключение: Цифровой вход_6 О22 Выключение: Цифровой вход_6 О23 Выключение: Цифровой вход_7 О24 не задействовано О25 Выключение: низкая частота генератора О26 Выключение: высокая частота генератора О27 Выключение: высокое напряжение АКБ О28 Выключение: низкий уровень топлива О29 Выключение: высокая температура масла О30 Выключение: высокая температура О31 Выключение: мало давление масла О32 Выключение: отказ останова О33 Выключение: отказ запуска О34 Выключение: отказ запуска О35 Выключение: низкое напряжение генератора О36 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя 	017	Выключение: Цифровой вход_1
 020 Выключение: Цифровой вход_4 021 Выключение: Цифровой вход_6 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 	018	Выключение: Цифровой вход_2
 021 Выключение: Цифровой вход_5 022 Выключение: Цифровой вход_6 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: мало давление масла 031 Выключение: отказ останова 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 		Выключение: Цифровой вход_3
 Выключение: Цифровой вход_6 Выключение: Цифровой вход_7 не задействовано Выключение: низкая частота генератора Выключение: высокая частота генератора Выключение: высокое напряжение АКБ Выключение: низкий уровень топлива Выключение: высокая температура масла Выключение: высокая температура Выключение: мало давление масла Выключение: отказ останова Выключение: отказ запуска Выключение: низкое напряжение генератора Выключение: высокое напряжение генератора Выключение: недоступен ведомый Выключение: отказ порядка фаз генератора Выключение: низкие обороты двигателя Выключение: высокие обороты двигателя 	020	Выключение: Цифровой вход_4
 023 Выключение: Цифровой вход_7 024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 	021	Выключение: Цифровой вход_5
024 не задействовано 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: отказ останова 032 Выключение: отказ запуска 033 Выключение: низкое напряжение генератора 034 Выключение: высокое напряжение генератора 035 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	022	Выключение: Цифровой вход_6
 025 Выключение: низкая частота генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя 	023	Выключение: Цифровой вход_7
генератора 026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	024	не задействовано
026 Выключение: высокая частота генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	025	Выключение: низкая частота
генератора 027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		генератора
027 Выключение: высокое напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	026	Выключение: высокая частота
напряжение АКБ 028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		генератора
028 Выключение: низкий уровень топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	027	Выключение: высокое
топлива 029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		напряжение АКБ
029 Выключение: высокая температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	028	Выключение: низкий уровень
температура масла 030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		топлива
030 Выключение: высокая температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	029	Выключение: высокая
температура 031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		температура масла
031 Выключение: мало давление масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	030	Выключение: высокая
масла 032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		
032 Выключение: отказ останова 033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	031	Выключение: мало давление
033 Выключение: отказ запуска 034 Выключение: низкое напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		
О34 Выключение: низкое напряжение генератора О35 Выключение: высокое напряжение генератора О36 Выключение: недоступен ведомый О37 Выключение: отказ порядка фаз генератора О38 Выключение: низкие обороты двигателя О39 Выключение: высокие обороты двигателя		
напряжение генератора 035 Выключение: высокое напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		,
Выключение: высокое напряжение генератора Выключение: недоступен ведомый Выключение: отказ порядка фаз генератора Выключение: низкие обороты двигателя Выключение: высокие обороты двигателя	034	
напряжение генератора 036 Выключение: недоступен ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		
Выключение: недоступен ведомый Выключение: отказ порядка фаз генератора Выключение: низкие обороты двигателя Выключение: высокие обороты двигателя	035	
ведомый 037 Выключение: отказ порядка фаз генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя		
Выключение: отказ порядка фаз генератора Выключение: низкие обороты двигателя Выключение: высокие обороты двигателя	036	
генератора 038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	007	
038 Выключение: низкие обороты двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	037	1
двигателя 039 Выключение: высокие обороты двигателя	000	
039 Выключение: высокие обороты двигателя	038	-
двигателя	000	
	039	I -
U4U Выключение: не задеиствовано	040	
	040	рыключение: не задеиствовано

D
Выключение: не задействовано
Выключение: потеря связи
Выключение: не задействовано
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_0
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_1
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_2
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_3
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_4
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_5
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_6
Сброс нагрузки: Цифровой
вход_7

Nº:	Функция
056	Сброс нагрузки: не
	задействовано
057	Сброс нагрузки: не
	задействовано
058	Сброс нагрузки: не
	задействовано
059	Сброс нагрузки: не
	задействовано
060	Сброс нагрузки: не
	задействовано
061	Сброс нагрузки: обратная
	мощность генератора
062	Сброс нагрузки: избыточная
	мощность генератора
063	Сброс нагрузки: избыточный
	ток генератора
064	Сброс нагрузки: не
	задействовано
065	Сброс нагрузки: не
	задействовано
066	Сброс нагрузки: не
	задействовано
067	Сброс нагрузки: не
	задействовано
068	Сброс нагрузки: не
	задействовано
069	Сброс нагрузки: не
070	задействовано
070	Сброс нагрузки: не
074	задействовано
071	Сброс нагрузки: не
070	задействовано
072	Сброс нагрузки: не
	задействовано

 О73 Сброс нагрузки: не задействовано О74 Сброс нагрузки: не задействовано О75 Сброс нагрузки: не задействовано О76 Сброс нагрузки: не задействовано О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: нифровой вход_7 О88 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ О92 Предупреждение: низкий 		
 О74 Сброс нагрузки: не задействовано О75 Сброс нагрузки: не задействовано О76 Сброс нагрузки: не задействовано О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	073	Сброс нагрузки: не
задействовано О75 Сброс нагрузки: не задействовано О76 Сброс нагрузки: не задействовано О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		задействовано
 О75 Сброс нагрузки: не задействовано О76 Сброс нагрузки: не задействовано О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: высокая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	074	Сброс нагрузки: не
задействовано Оторос нагрузки: не задействовой вход_0 Оторос нагрузки: не задействовой вход_2 Оторос на предупреждение: низкая частота генератора Оторос нагрузки: не задействовано Оторос нагрузки: не задействовой нагрузки: не задействовой вход_2 Оторос нагрузки: не задействовой нагрузки: не задействовано Оторос нагрузки: не задейство нагрузки: не задейство нагрузки: н		задействовано
 О76 Сброс нагрузки: не задействовано О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	075	Сброс нагрузки: не
задействовано 077 Сброс нагрузки: не задействовано 078 Сброс нагрузки: не задействовано 079 Сброс нагрузки: не задействовано 080 Предупреждение: Цифровой вход_0 081 Предупреждение: Цифровой вход_1 082 Предупреждение: Цифровой вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		задействовано
 О77 Сброс нагрузки: не задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	076	Сброс нагрузки: не
задействовано О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		задействовано
 О78 Сброс нагрузки: не задействовано О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	077	Сброс нагрузки: не
задействовано Оторос нагрузки: не задежние: Цифровой вход _ 5 Оторос нагрузки: не задействовано Оторос нагрузки: не задейство не задействовано Оторос н		задействовано
 О79 Сброс нагрузки: не задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	078	
задействовано О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_5 О87 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокая частота генератора О91 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		* *
 О80 Предупреждение: Цифровой вход_0 О81 Предупреждение: Цифровой вход_1 О82 Предупреждение: Цифровой вход_2 О83 Предупреждение: Цифровой вход_3 О84 Предупреждение: Цифровой вход_4 О85 Предупреждение: Цифровой вход_5 О86 Предупреждение: Цифровой вход_6 О87 Предупреждение: Цифровой вход_7 О88 Предупреждение: отказ синхронизации О89 Предупреждение: низкая частота генератора О90 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	079	Сброс нагрузки: не
вход_0 081 Предупреждение: Цифровой вход_1 082 Предупреждение: Цифровой вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
081 Предупреждение: Цифровой вход_1 082 Предупреждение: Цифровой вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	080	
вход_1 082 Предупреждение: Цифровой вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		вход_0
 082 Предупреждение: Цифровой вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ 	081	Предупреждение: Цифровой
вход_2 083 Предупреждение: Цифровой вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
Предупреждение: Цифровой вход_3 Предупреждение: Цифровой вход_4 Предупреждение: Цифровой вход_5 Предупреждение: Цифровой вход_6 Предупреждение: Цифровой вход_6 Предупреждение: Цифровой вход_7 Предупреждение: отказ синхронизации Предупреждение: низкая частота генератора Предупреждение: высокая частота генератора Предупреждение: высокое напряжение АКБ	082	Предупреждение: Цифровой
вход_3 084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
084 Предупреждение: Цифровой вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	083	Предупреждение: Цифровой
вход_4 085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
085 Предупреждение: Цифровой вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	084	
вход_5 086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
086 Предупреждение: Цифровой вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	085	
вход_6 087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
087 Предупреждение: Цифровой вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	086	
вход_7 088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
088 Предупреждение: отказ синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	087	
синхронизации 089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		вход_7
089 Предупреждение: низкая частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	088	
частота генератора 090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		
090 Предупреждение: высокая частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	089	
частота генератора 091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ		·
091 Предупреждение: высокое напряжение АКБ	090	
напряжение АКБ		
	091	
092 Предупреждение: низкий		·
	092	Предупреждение: низкий

	уровень топлива
093	Предупреждение: высокая
	температура масла
094	Предупреждение: высокая
	температура
095	Предупреждение: низкое
	давление масла
096	Предупреждение: отказ порядка
	фаз генератора
097	Предупреждение: не
	задействовано
098	Предупреждение: отказ заряда
099	Предупреждение: низкое
	напряжение АКБ
100	Предупреждение: отказ
	управления автоматическим
	регулятором напряжения
101	Предупреждение: отказ
	управления регулятором
	оборотов
102	Предупреждение: низкие
	обороты двигателя
103	Предупреждение: высокие
	обороты двигателя
104	Предупреждение: отказ сети
	при параллельной работе
105	Предупреждение: обратная
	мощность сети
106	Предупреждение: отказ частоты
	сети
107	Предупреждение: нет частоты
	сети
108	Предупреждение: отказ темпа
	изменения частоты
109	Предупреждение: отказ
	смещения вектора
110	Предупреждение: потеря связи
111	Предупреждение: не
	задействовано

Эта программная группа определяет характеристики аналоговых датчиков.

В блоке DKG-705 имеется 4 входа аналоговых датчиков:

- вход датчика температуры ОЖ,
- вход датчика температуры масла,
- вход датчика давления масла,
- вход датчика уровня топлива.

Измерительные сопротивления на аналоговых входах могут быть от 0 до 5000 Ом. Благодаря программным характеристикам, блок DKG-705 может быть адаптирован к любому типу и марке датчика.

Характеристики каждого датчика определяются при помощи 8 известных точек. Каждая точка состоит из пары величин, первая величина это параметры сопротивления, вторая величина это соответствующий аналоговый параметр. Для каждого датчика зарезервировано 16 программных параметров. Используя заранее определенные точки, изделие DKG-705 применяет алгоритм линейного приближения для того, чтобы найти аналоговую величину, соответствующую неизвестной величине сопротивления.



Для одного датчика точки вводятся в порядке возрастания величин сопротивления, в противном случае измерения будут неправильными. Если используются менее 8 точек, величины сопротивления незадействованных точек необходимо установить на '0'.

группа	параметр	название
9	900-915	Температура Охлаждающей Жидкости
9	920-935	Температура масла
9	940-955	Давление масла
9	960-975	Уровень топлива

Эта группа определяет характеристики плавной передачи нагрузки и режима параллельной работы с сетью.



Эта группа зарезервирована для специалистов завода-изготовителя и квалифицированных специалистов по установке. Неквалифицированным специалистам и конечным пользователям изменять параметры этой группы не следует, это может привести к выходу изделия из строя.

Группа	Параметр	Название	Ед.изм.	Мин	Макс	Описание
10	A00	Бесперебойный	-	0	1	0: отключение
		переход				1: включение
10	A01	Включение	-	0	1	0: отключение
		плавного				1: включение
		перехода				
10	A02	Включение	-	0	1	0: отключение
		управления				1: включение
		регулятором				
- 10		оборотов		_		
10	A03	Обратная	-	0	1	0: нормальная полярность
		полярность				регулятора (обороты возрастают
		регулятора				с увеличением напряжения).
		оборотов				1: обратная полярность
						регулятора (обороты
						уменьшаются с увеличением
10	A04	Включение	-	0	1	напряжения). 0: отключение
10	A04	управления	_	U	'	1: включение
		регулятором				1. ВКЛЮЧЕНИЕ
		напряжения				
10	A05	Обратная	_	0	1	0: нормальная полярность
	7.00	полярность		Ŭ	·	регулятора (напряжение
		регулятора				возрастает с уменьшением
		напряжения				сопротивления).
						1: обратная полярность
						регулятора (напряжение
						уменьшается с уменьшением
						сопротивления).
10	A06	Пренебречь	-	0	1	0: включение проверки порядка
		порядком фаз				фаз. Используется в 3 фазных
						генераторах.
						1: отключение проверки порядка
						фаз. Используется в 1 фазных
40	A 0.7	00-00000	Con		60	генераторах.
10	A07	Задержка	Сек.	0	60	Если согласование фазы и
		отказа				напряжения не произойдет до
		синхронизации				окончания действия этого таймера, выдается
						предупреждение Отказ
						синхронизации, блок
						прекращает бесперебойный
						переход и выполняет обычное
						переключение.
10	A08	Таймер плавной	Сек.	0	60	Это время плавного перехода. В
		передачи				конце времени действия этого
		la en re es				таймера один из контакторов
						отключается, параллельная
						работа завершается.

40	100	To.			_	1.5.4
10	A09	Задержка	Сек.	0	5	Максимальное время
		контактора				одновременной работы двух
						контакторов в случае
						Бесперебойного перехода.
						Рекомендуется установить
						таймер на 0,5 Сек.
10	A10	Максимальная	Гц	0.1	2,0	Максимальная разность между
		разность частот				частотой сети и генератора для
						включения Бесперебойного
						перехода. Помните, что блок
						DKG-705 настраивает выход
						регулятора оборотов для
						выравнивания частот генератора
						и сети.
10	A11	Максимальная	В	0	20	Максимальная разность между
		разность				напряжениями фазы - R сети и
		напряжений				фазы -U генератора для
		·				включения Бесперебойного
						перехода. Помните, что блок
						DKG-705 настраивает выход
						регулятора напряжения для
						выравнивания напряжений
						генератора и сети.

Ед.изм. Группа Параметр Название Мин. Макс. Описание 10 A12 Максимальная Градус Максимальная разность между фазой R сети и фазой генератора U для разность фаз включения бесперебойного перехода. Помните, что блок DKG-705 настраивает выход регулятора оборотов для выравнивания фаз генератора и сети. 10 A13 255 0 Всегда устанавливайте эту величину Запуск регулятора на промежуточное значение 128. Тем оборотов не менее, этим параметром можно регулировать обороты двигателя. 255 10 A14 Запуск 0 Всегда устанавливайте эту величину регулятора на значение 160. Тем не менее, этим напряжения параметром можно регулировать напряжение генератора. 10 A15 255 Усиление 0 Параметр определяет скорость реакции выхода регулятора оборотов захвата частоты на разность между фазами генератора и сети при синхронизации. Стандартное значение этого параметра - 32. Параметр необходимо дополнительно регулировать для двигателя во время производства. Если этот параметр слишком велик, могут возникнуть фазовые колебания. Если этот параметр слишком мал, стабилизация фазы будет медленной. 10 A16 0 Усиление 255 Параметр определяет скорость автоматического реакции выхода регулятора напряжения на разность между регулятора фазами генератора и сети во время напряжения синхронизации. Стандартное значение - 64. Параметр необходимо дополнительно регулировать во время производства. Если параметр слишком велик, могут происходит колебания напряжения. Если он мал, согласование напряжения будет медленным. 10 A17 Номинальная КВт 10 2400 Величина используется для мошность распределения нагрузки. генератора 10 A18 КВт/сек 240 КВт линейное 0 В случае плавного перехода, активная мощность нагрузки будет изменение передаваться в сеть с этим значением. 10 A19 К ВАр линейное КВАр 0 240 В случае плавного перехода, изменение /сек реактивная мощность нагрузки будет передаваться в сеть с этим значением. 10 A20 Усиление КВт 0 255 Параметр определяет скорость реакции управления мощностью при плавном переходе. Стандартное значение - 64. Необходима дополнительная регулировка для генератора во время производства. Если параметр слишком велик, это

						может привести к колебанию мощности, если слишком мал, то переход будет медленный.
10	A21	Усиление реактивной мощности КВАр	-	0	255	Параметр определяет скорость реакции управления реактивной мощностью при плавном переходе. Стандартное значение - 64. Необходима дополнительная регулировка для генератора во время производства. Если параметр слишком велик, может происходить колебание мощности, если слишком мал, переход будет медленный.
10	A22	Идентификация контроллера	-	0	15	Адрес устройства в группе для использования в параллельной работе.

10 A2	проверки параллельности	Сек.	0,0	25,0	Задержка после включения контактора сети (для параллельной работы с сетью) и до включения защиты от отказа сети. Защита отключит контактор сети в случае отказа сети для предотвращения питания сети генератором. Параметр определяет чувствительность
	обратной мощности				защиты обратной мощности при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если генератор передает мощность, превышающую этот предел в сеть, контактор сети отключится и будет выдано предупреждение. Рекомендуется установить этот параметр на 15% от номинальной мощности генератора.
10 A2	5 Предел темпа изменения частоты	Гц/Сек.	1,0	25,0	Параметр определяет чувствительность защиты темпа изменения частоты при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если изменение частоты сети превысит этот предел в течение 4 периодов подряд, контактор сети отключается и выдается предупреждение. Рекомендуется устанавливать этот параметр на 4 Гц/Сек.
10 A2	6 Предел смещения вектора	Градус	1	30	Параметр определяет чувствительность защиты смещения вектора при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если фаза сети, измеренная в 2 последних циклах, превышает этот предел по фазе измеренной в последних четвертом и пятом периодах, контактор сети отключается и выдается предупреждение. Рекомендуется установить этот параметр на 10 градусов.
10 A2	7 Включение снижения максимума нагрузки	-	0	1	О: Выключено. В режиме AUTO генератор начнет работать только в случае отказа сети. 1: Включено. В режиме AUTO генератор начнет работать и распределять нагрузку, если мощность сети превышает предел Р_A29 (мощность запуска генератора).
10 A2	8 Снижение	Киловатт	0	5000	В этом режиме блок не позволит сети
10 A2	обратной мощности 5 Предел темпа изменения частоты 6 Предел смещения вектора 7 Включение снижения максимума нагрузки	Гц/Сек.	1,0	25,0	защиты обратной мощности при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если генератор передает мощность, превышающую этот предел в сеть, контактор сети отключится и будет выдано предупреждение. Рекомендуется установить этот параметр на 15% от номинальной мощности генератора. Параметр определяет чувствительность защиты темпа изменения частоты при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если изменение частоты сети превысит этот предел в течение 4 периодов подряд, контактор сети отключается и выдается предупреждение. Рекомендуется устанавливать этот параметр на 4 Гц/Сег Параметр определяет чувствительность защиты смещения вектора при параллельной работе с сетью. При включении параллельной защиты, если фаза сети, измеренная в 2 последних циклах, превышает этот предел по фазе измеренной в последних четвертом и пятом периодах, контактор сети отключается и выдается предупреждение Рекомендуется установить этот парамет на 10 градусов. 0: Выключено. В режиме АUTO генератор начнет работать только в случае отказа сети. 1: Включено. В режиме AUTO генератор начнет работать и распределять нагрузку если мощность сети превышает предел Р_А29 (мощность запуска генератора).

		максимума				выдавать на нагрузку мощность,
		нагрузки				превышающую этот предел в целях
						защиты сети.
10	A29	Снижение	Киловатт	г 0	5000	В этом режиме генератор запустится и
		максимума				начнет параллельную работу только, если
		нагрузки: предел				мощность сети превысит этот предел. Тем
		запуска				не менее, мощность на нагрузку будет
		генератора				выдаваться только, если мощность
						нагрузки превышает параметр P_A28 (предел мощности сети). Этот параметр
						должен быть ниже Р_А28 .
10	A30	Снижение	Киловатт	г 0	5000	
'0	700	максимума	TWISTOBATT		0000	только тогда, когда общая мощность
		нагрузки: предел				нагрузки станет меньше этого предела.
		останова				Этот параметр необходимо установить
		генератора				меньше чем Р_А29 (предел запуска
						генератора).
10	A31	Включение	-	0	1	0: ВКЛ работы одного генератора
		работы двух				1: ВКЛ работы двух генераторов
		генераторов				
	I	TDI/E	 		, 1	O DI HKE
10	A32	ВКЛ нагрузки	-	0		0: ВЫКЛ нагрузки одного генератора. При
		одного				отказе сети оба генератора работают,
		генератора				синхронизируются, и после этого на
		(режим работы				генераторы поступает нагрузка.
		двух				1: ВКЛ нагрузки одного генератора. При
		генераторов)				отказе сети сначала нагрузку принимает ведущий генератор, после этого
						синхронизируется ведомый генератор и
						также воспринимает нагрузку. Также при
						отказе одного из генераторов второму
					l II	разрешается воспринимать нагрузку.
10	A33	Режим работы	-	0		0: бесперебойный переход ВЫКЛ.
		двух				1: бесперебойный переход ВКЛ.
		генераторов ВКЛ				
		бесперебойной				
		передачи в сеть				
10	A34	Режим работы	-	0	1	0: плавный переход ВЫКЛ.
		двух				1: плавный переход ВКЛ.
		генераторов ВКЛ				
		плавной				
10	A35	Передачи в сеть	%	0	100	Если общед октивнед нагруска провениест
10	ASS	Режим работы двух	70	U		Если общая активная нагрузка превышает этот уровень за время определенное в
		генераторов:				Р_А38 , ведомый генератор запускается,
		Мощность				синхронизируется и распределяет нагрузку.
		запуска с				Этот параметр определяется процентным
		задержкой				отношением от номинальной мощности
		ос.доришен				P_A17.
10	A36	Режим работы	%	0		
		двух				этот уровень, ведомый генератор
		генераторов:				запускается, синхронизируется и
		мощность				распределяет нагрузку. Этот параметр
		быстрого запуска				определяется процентным отношением от
10	A37	Режим работы	%	0		номинальной мощности P_A17 . Если общая активная нагрузка меньше
10	Α3/	двух	/0	J	l II	этого уровня за время определенное в
		генераторов:				Р_А38 , ведомый генератор остановится.
		останов с				Этот параметр определяется процентным
		задержкой				отношением от номинальной мощности
						Р_А17.
<u> </u>	<u> </u>	1	1			

Δ38	Режим работы	Сек	0	120	Эта задержка используется для запуска и
700	·	OCK.		120	останова ведомого генератора.
					Соответствующие уровни мощности для
					запуска и останова определены в
					параметрах P_A35 and P_A37 .
A 2 0	•		0	255	
A39		-	U	255	Этот параметр определяет скорость
					реакции выхода регулятора оборотов на
					разность фаз между двумя генераторами и
	генераторов				сетью во время синхронизации.
					Стандартное значение для этого параметра
					- 4. Но при производстве его необходимо
					дополнительно регулировать. Слишком
					большая величина этого параметра может
					привести к фазовым колебаниям, слишком
					малая может привести к медленной
					фазовой синхронизации.
A40	Усиление	-	0	255	Этот параметр определяет скорость
	регулятора				реакции выхода регулятора напряжения на
	напряжения				разность напряжения системы двух
	ведущего				генераторов и фазами сети во время
	генератора при				синхронизации. Стандартное значение
					этого параметра - 8. но при производстве
					его необходимо дополнительно
	' '				регулировать. Слишком большое значение
					этого параметра может привести к
					колебаниям напряжения, при малом
					значении согласование напряжения будет
					происходить медленнее.
	A39 A40	двух генераторов: Задержка запуска/останова А39 Усиление захвата частоты при работе двух генераторов А40 Усиление регулятора напряжения	двух генераторов: Задержка запуска/останова А39 Усиление захвата частоты при работе двух генераторов А40 Усиление регулятора напряжения ведущего генератора при работе двух	двух генераторов: Задержка запуска/останова А39 Усиление - О захвата частоты при работе двух генераторов А40 Усиление - О регулятора напряжения ведущего генератора при работе двух	двух генераторов: Задержка запуска/останова А39 Усиление - 0 255 захвата частоты при работе двух генераторов А40 Усиление - 0 255 напряжения ведущего генератора при работе двух

Эта группа определяет параметры калибровки для измерения тока и напряжения.



Данная группа зарезервирована исключительно для производственного процесса и не подлежит изменению. Изменение параметров может привести к неправильным измерениям и непредсказуемой работе изделия.

Группа	Параметр	Название	Мин.	Макс.	Описание
11	B00	Калибровка фазы R	0	60000	Каждый параметр определяет чувствительность
11	B01	Калибровка фазы S			одного измерительного входа. Если параметр
11	B02	Калибровка фазы Т			возрастает, вход становится более чувствительным
11	B03	Калибровка фазы U			и показания становятся высокими.
11	B04	Калибровка фазы V			Калибровку необходимо проверять только
11	B05	Калибровка фазы W			сертифицированными контрольно-измерительными
11	B06	Калибровка тока R			приборами.
11	B07	Калибровка тока S			
11	B08	Калибровка тока Т			
11	B09	Калибровка тока U			
11	B10	Калибровка тока V			
11	B11	Калибровка тока W			
11	B12	Калибровка			
		напряжения АКБ			

19. Устранение неисправностей

<u>Генераторная установка начинает работать при нормальной работе сети или при плохих показаниях напряжения или частоты:</u>

Проверьте заземление корпуса двигателя.

Напряжение переменного тока может выходить за программные пределы.

Частота сети может выходить за пределы.

Проверьте показания напряжения переменного тока, нажав кнопку MENU.

Проверьте показания частоты сети, нажав кнопку MENU.

Низкий диапазон верхнего и нижнего пределов напряжения сети.

Низкий диапазон верхнего и нижнего пределов частоты сети.

Выберите режим PROGRAM и проверьте диапазон верхнего и нижнего пределов напряжения сети и частоты сети. При необходимости увеличьте диапазон.

Генераторная установка продолжает работать после восстановления сети:

Проверьте заземление корпуса двигателя.

Увеличьте диапазон пределов напряжения переменного тока.

Гистерезис напряжений переменного тока можно программировать (Р_620).

При отказе сети переменного тока, нижний предел поднимается, а верхний предел опускается на величину гистерезиса, для того чтобы предотвратить передачу новой нагрузки, после того как нагрузка переключена на сеть.

Неправильные показания напряжения переменного тока:

Проверьте заземление корпуса двигателя.

Допуск составляет +/- 3 Вольта.

Если показания неправильны только во время работы двигателя, причиной этому могут быть неисправный зарядный генератор или регулятор напряжения двигателя. Отключите зарядный генератор от двигателя и проверьте показания без него.

Показания: Киловатт и соѕФ неправильные при правильных показаниях: Ампер:

Неправильное подключение трансформаторов тока или подключение трансформаторов тока с обратной полярностью. Проверьте подключение каждого трансформатора тока для получения правильных показаний киловатт и соѕФ для соответствующей фазы, после этого подключите все трансформаторы тока.



Короткое замыкание выходов неиспользуемых трансформаторов тока.

<u>При отказе сети переменного тока устройство подает питание на топливный электроклапан, но не запускается, а выдает сигнал отказа:</u>

Отсутствует напряжение (-) от АКБ на входе давления масла

- датчик давления не подключен
- обрыв контактного провода датчика давления
- неисправность датчика давления
- позднее закрытие датчика давления. Если при падении давления масла устройство запускается, произведите замену датчика давления масла.

<u>Двигатель не работает после первой попытки запуска, после этого устройство снова не</u> запускается:

- Позднее закрытие датчика давления масла. Так как блок определяет давление масла, то он не запускается. При уменьшении давления масла изделие начнет работу. Также можно заменить датчик давления масла.

При отказе сети переменного тока, двигатель запускается, но устройство выдает сигнал FAIL TO START (ОТКАЗ ЗАПУСКА), и двигатель останавливается:

- фазовое напряжение генератора не подключено к устройству. Измерьте напряжение переменного тока между клеммами (U) и (нейтральным контактом генератора) в задней части устройства при работающем двигателе. Возможен отказ предохранителя защиты фазы генератора. Возможно неправильное соединение. При отсутствии неисправностей выключите все предохранители и включите их снова, начиная с предохранителя постоянного тока. Снова проверьте устройство.

Позднее отключение прокрутки двигателя при запуске:

- позднее увеличение напряжения генератора. Остаточное напряжение генератора меньше 20 Вольт. Отключение прокрутки производится частотой генератора, для измерения частоты необходимо, по меньшей мере, 20 вольт. Для выхода из этой ситуации можно добавить дополнительное реле. Катушка реле должна быть между клеммами BATTERY (АКБ) (-) и D+ зарядного генератора. Нормально закрытый контакт реле необходимо подключить последовательно к выходу START (ЗАПУСК) изделия. Таким образом, будет происходить отключение запуска, когда D+ подключится к положительному контакту АКБ.

Изделие не работает:

Измерьте напряжение питания постоянного тока между клеммами (+) и (-) на задней части устройства. При отсутствии неисправностей выключите все предохранители и включите их снова, начиная с предохранителя постоянного тока. Снова проверьте устройство.

Программные значения изменяются, но не сохраняются:

- измененное программное значение сохраняется после второго нажатия кнопки MENU. Перед выходом из программного режима нажмите кнопку MENU.

Программные значения не изменяются:

Блокировка программного входа выключает возможность изменения программных значений. Перед изменением программных значений отключите блокировку от отрицательного контакта АКБ. Не забудьте подключить блокировку снова для предотвращения несанкционированного изменения значений.

В режиме бесперебойного перехода или плавного перехода изделие осуществляет переход с перерывами:

Возможен отказ порядка фаз, как сети, так и генератора.

Возможен отказ синхронизации. Несогласованно напряжение или фаза.

Смотрите часть 7 для условий синхронизации.

Параллельная работа с сетью: изделие выдает предупреждение ОТКАЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (PARALLEL MAINS FAIL) при нормальной работе сети:

Большая чувствительность одной из степеней защиты.

Проверьте меню СПИСКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ (ALARM LIST) блока и уменьшите

чувствительность соответствующей защиты при помощи меню программирования.

Отказ синхронизации:

Проверьте параметры **P_A02**, **P_A04**, **P_A15** и **P_A16**. если используется режим работы двух генераторов, также проверьте параметры **P_A39** и **P_A40**. Если величина одного из этих параметров слишком мала, это может привести к задержке или отключению процесса синхронизации.

Проверьте параметр задержки отказа синхронизации (**P_A07**), если необходимо увеличьте его. Обычно эта задержка составляет 20 секунд.

Проверьте пределы синхронизации (P_A10, P_A11, P_A12), если необходимо увеличьте диапазон. Обычно используются следующие параметры: P_A10=0.5Гц, P_A11=5B, P_A12=5°

705 USER RUSSIAN

20. Заявление о соответствии

Изделие соответствует следующим нормативным документам Евросоюза:

- 73/23/ЕЕС и 93/68/ЕЕС (низкое напряжение);
- 89/336/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC (электромагнитная совместимость).

Справочный материал:

EN 61010 (требования безопасности);

EN 50081-2 (электромагнитная совместимость);

EN 50082-2 (электромагнитная совместимость).

Знак СЕ подтверждает соответствие устройства Европейским требованиям по безопасности и защите здоровья потребителей, а также требованиям по охране окружающей среды.

21. Технические характеристики

Напряжение генератора: от 0 до 300 В переменного тока (Ф-Н),

Частота генератора: 0-200 Гц,

Напряжение сети: от 0 до 300 В переменного тока (Ф-Н),

Частота сети: 0-200 Гц,

Измерение тока: от трансформаторов тока 5А. Максимальная нагрузка 0,7 вольт-ампер на фазу. **Цифровые входы:** входное напряжение от 0 до 35 В постоянного тока. Внутренне подключены к

положительному контакту АКБ через сопротивления 10 Кило Ом.

Аналоговые входы: вход сопротивления от 0 до 5000 Ом подключены к отрицательному контакту

АКБ. Источник тока 10 миллиампер при подключении к отрицательному контакту АКБ.

Категория измерений: CAT II

Категория загрязнения воздуха: степень загрязнения II

Диапазон постоянного тока:

12 В: от 9,0 В постоянного тока до 17,0 В постоянного тока. **24 В:** от 18,0 В постоянного тока до 30,0 В постоянного тока.

Выпадение при запуске: выдерживает 0 В, в течение до 100 миллисекунд.

Потребляемый ток: 500 миллиампер постоянного тока максимально (выходы реле открыты).

Общий выходной номинал постоянного тока: 10А постоянного тока.

Максимальный ток на каждую клемму: 10A. Напряжение магнитного датчика: от 0,5 до 70 В. Частота магнитного датчика: от 0 до 20000 Гц.

Выход управления регулятором оборотов: 0 – 10 В постоянного тока.

Выход управления регулятором напряжения: 300 Ом до 200 Кило Ом (регулируемый, отдельный). **Ток возбуждения зарядного генератора:** через сопротивление, подключенное к выходу FUEL (ТОПЛИВО).

12 В: 36 миллиампер постоянного тока. **24 В:** 72 миллиампер постоянного тока.

Порт передачи данных: RS-232. 9600 бод, без проверки по модулю 2, 1 стоп бит.

Диапазон рабочей температуры: от -20° C до 70° C (-4 до +158 °F). **Диапазон температуры хранения:** от -40° C до 80° C (-40 до +176°F).

Максимальная влажность: 95% без конденсации. **ІР защита:** IP65 с передней панели, IP30 с задней панели.


Размеры: 192 x 144 x 49мм (ШхВхГ)

Размеры установочной ниши: минимум 188 х 140 мм.

Вес: 800 г (приблизительно).

Материал корпуса: высокотемпературный не поддерживающий горения ABS (UL94-V0, 110°C).

22. Схема электрическая принципиальная



DATAKOM Electronics Limited

ТЕЛЕФОН: +90-216-466 84 60 ФАКС: +90-216-364 65 65

e-mail: datakom@datakom.com.tr

http: www.datakom.com.tr